

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009380
- Mfr. No.: 10050278
- Size: 7/8 oz
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 098489011396

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieser Charge Bar ermöglicht es dir, deine Schrotladung individuell anzupassen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung sorgfältig durchliest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Charge Bars auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Charge Bar nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vor der Installation des Charge Bars vom Stromnetz getrennt ist.
- Trage bei der Arbeit mit Bleischrot geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeinheit gelangen.
- Verwende den Charge Bar nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charge Bars:

- Trenne die Wiederladepresse vom Stromnetz.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze den MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein und ziehe die Schrauben fest.
- Stelle sicher, dass der Charge Bar sicher sitzt, bevor du ihn in Betrieb nimmst.

2. Nutzung des Charge Bars:

- Wähle die gewünschte Schrotladung (7/8 oz) aus und fülle das Blei oder den Stahl in die Ladeinheit.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen der Wiederladepresse korrekt sind.
- Starte die Wiederladepresse und überwache den Ladevorgang, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs, reinige den Charge Bar von Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Blei und Stahlteile sollten als Sondermüll behandelt werden. Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsstellen in deiner Nähe.
- Halte das Produkt von der Umwelt fern, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, wende dich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder Fachhändler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use of the MEC Charge Bar, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your reloading press before using the MEC Charge Bar.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when reloading ammunition.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store all reloading components, including the MEC Charge Bar, in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MEC Charge Bar for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended shot charge limits specified for the MEC Charge Bar.
- Always use the correct type of shot (lead or steel) as indicated for your specific charge bar model.
- Ensure the charge bar is properly secured to the reloading press before use.
- Avoid distractions while reloading to maintain focus and attention on the task.
- If you experience any issues or malfunctions, stop using the MEC Charge Bar immediately and consult the user manual or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged (if applicable).
- Remove the existing charge bar from the reloading press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the reloading press.
- Securely fasten the charge bar in place, ensuring it is properly aligned and stable.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the specifications.
- Load the appropriate type of shot into the charge bar.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring that the MEC Charge Bar functions correctly.
- Monitor the loading process closely to ensure consistent and accurate shot charges.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Charge Bar and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any reloading components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or your retailer for assistance. It is important to have access to support for safe and effective use of the product.

By adhering to these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introducción

Gracias por elegir el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para ofrecerte flexibilidad y precisión en la carga de disparos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Siempre verifica que el equipo esté en buen estado antes de cada uso.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con la piel:** El plomo puede ser tóxico. Lávate las manos después de manipular el plomo.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda el MEC LEAD CHARGE BAR en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente con prensas de recarga compatibles. No lo uses con otro tipo de maquinaria.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad, asegúrate de que un adulto supervise tu uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Coloca el MEC LEAD CHARGE BAR en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado.
- Conecta la prensa y verifica que todo esté funcionando correctamente.

2. Uso del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Ajusta la carga de plomo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un entorno seguro antes de proceder a la recarga.
- Mantén la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el MEC LEAD CHARGE BAR, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No tires el plomo en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje o eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del MEC LEAD CHARGE BAR, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Este contacto puede proporcionarte información adicional sobre seguridad y cumplimiento.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los avisos de retiro de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es una prioridad.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster vos charges de tir de manière précise et efficace. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la barre de charge conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge et de votre presse de rechargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais la barre de charge à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser la barre de charge dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas la barre de charge de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre presse de rechargement.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (7/8 oz).
- Ne laissez pas la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- Si vous remarquez des bruits inhabituels ou des vibrations excessives pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du manuel de votre presse.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC Lead Charge Bar et assurez-vous qu'elle est bien fixée.
- Rebranchez la presse de rechargement.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon vos préférences de tir et assurez-vous qu'elle est correctement installée.
- Chargez les composants nécessaires pour le rechargement en suivant les instructions de votre presse.
- Effectuez des tests de chargement pour vous assurer que la barre fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge MEC dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement et des pièces métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser de la barre de charge, contactez un centre de recyclage ou un service d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une expérience de rechargement sécurisée et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per consentire un caricamento preciso e personalizzato delle munizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi se necessario per evitare irritazioni cutanee.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione designata, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano parti allentate prima di procedere.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo secondo le specifiche desiderate, assicurandoti di seguire le linee guida del produttore.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per garantire che tutto funzioni correttamente.
- Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di ricarica e le attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il MEC Lead Charge Bar in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni di sicurezza e non esitare a cercare assistenza se necessario.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja käytettävien materiaalien turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja (lyijy tai teräs) latauspalkin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä altistumista pölylle ja kemikaaleille, jotka voivat olla haitallisia terveydelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna latauspalkki valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä huomiota, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa materiaali latauspalkkiin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että käytät oikeaa määrää materiaalia (7/8 oz).
- Käynnistä laite vain, kun kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Seuraa prosessia tarkasti ja pysy valppaana mahdollisten ongelmien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt materiaalit ja osat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit etsiä apua valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkki on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas latauskokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten ole aina varovainen ja valpas tuotteen käytön aikana.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl s přebíjením a dávkováním střelného prachu. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání. Tento dokument obsahuje pokyny a doporučení pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a vhodné ochranné oděvy.
- Dbejte na to, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a čistý.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním dávkovací tyče se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy se nedotýkejte dávkovací tyče, pokud je v kontaktu se střelným prachem nebo olovem.
- Při manipulaci se střelným prachem se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.
- Při práci se střelnými materiály dbejte na dodržování místních předpisů a zákonů.
- Pokud dojde k úniku střelného prachu nebo olova, okamžitě vyčistěte pracovní plochu a umyjte si ruce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připojte dávkovací tyč k vaší přebíjecí lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je všechno správně upevněno a zajištěno.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle specifikací.
- Po každém použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč a pracovní prostor.
- Při jakýchkoli problémech s lisem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Odstraňte všechny zbytky střelného prachu a olova podle místních předpisů.
- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace, když se obracíte na podporu.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

