

# MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #13 Powder Bushing

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter [www.mecreloaders.com](http://www.mecreloaders.com) geben.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #13 Powder Bushing](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749009394
- Herst.-Nr.: 5013
- Größe: #13
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versendlänge: 146mm
- UPC: 098489014960

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MEC Powder Bushings Sicherheitsanleitung
- Über uns

# MEC Powder Bushings Sicherheitsanleitung

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MEC Powder Bushings entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Entsorgungsrichtlinien, um deine Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die MEC Powder Bushing #13 verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller für weitere Anleitungen.
- Befolge immer die örtlichen Vorschriften für den sicheren Umgang mit Wiederladekomponenten.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige BushingGröße für deine spezifische Pulverladung verwendest.
- Verwende immer eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen; verlasse dich nicht nur auf die Bushing.
- Vermeide es, die Bushing zu überfüllen, um Verschüttungen oder Fehlbeladungen zu verhindern.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Pulvern und Wiederladekomponenten.
- Verwende die Powder Bushing nicht auf eine Weise, die nicht mit den Anweisungen des Herstellers übereinstimmt.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Bushings von der Presse.
- Setze die MEC Powder Bushing #13 in den vorgesehenen Slot deiner Wiederladepresse ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob die Bushing richtig sitzt, bevor du fortfährst.

### 2. Verwendung:

- Messe die gewünschte Menge Pulver mit der Bushing.
- Wiege das Pulver immer auf einer zuverlässigen Waage, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Überprüfe nach dem Laden die Bushing auf Verstopfungen oder Rückstände, die die zukünftige Verwendung beeinträchtigen könnten.
- Reinige die Bushing regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Powder Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Powder Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für weitere Informationen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der MEC Powder Bushings besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Sie werden dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit der MEC Powder Bushing #13 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Richtlinien.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)