

# MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #32 Powder Bushing

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter [www.mecreloaders.com](http://www.mecreloaders.com) geben.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #32 Powder Bushing](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749010722
- Herst.-Nr.: 1005032
- Größe: #32
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 098489011112

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MEC Powder Bushings Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

# MEC Powder Bushings Sicherheitsanleitung

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MEC Powder Bushing #32 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Pulverladung für deine Wiederladebedürfnisse genau zu messen und anzupassen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du nachlädst.
- Halte die Powder Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um eine versehentliche Exposition zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Pulver und Wiederladekomponenten.
- Überprüfe regelmäßig deine Powder Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Empfehlungen für die spezifischen Pulver, die du verwendest.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Die MEC Powder Bushing ist für die Verwendung mit rauchlosem Pulver konzipiert. Stelle sicher, dass du kein anderes Pulver verwendest, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.
- **Überladung vermeiden:** Überschreite nicht die empfohlene Pulverladung für dein spezifisches Kaliber. Eine Überladung kann zu gefährlichen Fehlfunktionen führen.
- **Verwende eine Waage:** Nutze immer eine zuverlässige Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen, bevor du Munition lädst.
- **Belüftung:** Stelle sicher, dass dein Wiederladebereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Pulverdämpfen oder Staub zu vermeiden.
- **Notfallverfahren:** Reinige im Falle einer versehentlichen Pulververschüttung sofort und entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Powder Bushing installierst.
- Wähle die geeignete MEC Powder Bushing für deine gewünschte Pulverladung (in diesem Fall #32).
- Befestige die Powder Bushing sicher an der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

### 2. Verwendung:

- Stelle die gewünschte Pulverladung mit der Waage und der ausgewählten Bushing ein.
- Fülle die Powder Bushing vorsichtig mit dem entsprechenden Pulver und achte darauf, nicht zu überfüllen.
- Verwende die Bushing, um das Pulver in die Patronenlager zu geben, und stelle sicher, dass die Ladung für jede Patrone konsistent ist.
- Reinige nach der Verwendung die Powder Bushing, um eine Rückstandsbildung zu verhindern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes Pulver gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Entsorge Powder Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung besuche bitte die MECWebsite oder kontaktiere deinen örtlichen MECHändler. Stelle sicher, dass du die Modellnummer des Produkts und andere relevante Details zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deiner MEC Powder Bushing #32 gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)