

GAS CHECKS - HORNADY 416 Caliber Gas Checks 1,000/Box

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Gaschecks](#)

Wenn du deine eigenen Geschosse gießt, werden die Crimp-on Gas Checks von Hornady deren Leistung verbessern. Während des Größenprozesses wird der Gas Check am Boden der gegossenen Bleigeschosse befestigt, um Gase abzudichten und den Boden vor Verformung zu schützen. Hornady Gas Checks sind die einzige echte Wahl für Geschossgießer. In einer Verpackung mit 1000 Stück.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY 416 Caliber Gas Checks 1,000/Box](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749012050
- Herst.-Nr.: 7125
- Menge: 1,000
- Versandgewicht: 0.476kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 107mm
- UPC: 090255271256

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für HORNADY GAS CHECKS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für HORNADY GAS CHECKS

Einleitung

Die HORNADY 416 Caliber Gas Checks sind speziell für das Gießen von Geschossen konzipiert. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und sorgt dafür, dass Sie die Vorteile der Gas Checks optimal nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie die Gas Checks an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Gas Checks nur mit Bleigeschossen, die für die Verwendung mit Gas Checks geeignet sind.
- Tragen Sie bei der Handhabung von Bleigeschossen und Gas Checks geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt mit der Haut sofort gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Gas Checks ordnungsgemäß am Boden der gegossenen Geschosse befestigt sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Gießausrüstung sauber und in gutem Zustand ist.
- Wählen Sie die geeignete Bleimischung für Ihre Geschosse aus.

2. Installation der Gas Checks:

- Platzieren Sie die Gas Check auf dem Boden des gegossenen Geschosses, bevor Sie es in die Größe bringen.
- Achten Sie darauf, dass der Gas Check korrekt sitzt, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

3. Gießen der Geschosse:

- Gießen Sie das Blei gemäß den Anweisungen Ihres Gießgeräts.
- Lassen Sie die Geschosse abkühlen, bevor Sie die Gas Checks überprüfen.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfen Sie die Geschosse auf ordnungsgemäße Montage der Gas Checks.
- Lagern Sie die fertigen Geschosse an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Gas Checks gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie niemals Gas Checks, die Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweisen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich der HORNADY Gas Checks wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de