


GAS CHECKS - HORNADY 45 Caliber Gas Checks 1,000/Box

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Gaschecks](#)

Wenn du deine eigenen Geschosse gießt, werden die Crimp-on Gas Checks von Hornady deren Leistung verbessern. Während des Größenprozesses wird der Gas Check am Boden der gegossenen Bleigeschosse befestigt, um Gase abzudichten und den Boden vor Verformung zu schützen. Hornady Gas Checks sind die einzige echte Wahl für Geschossgießer. In einer Verpackung mit 1000 Stück.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY 45 Caliber Gas Checks 1,000/Box](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749012052
- Herst.-Nr.: 7140
- Menge: 1,000
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 107mm
- UPC: 090255271409

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für HORNADY 45 Caliber Gas Checks
- Über uns

Sicherheitshinweise für HORNADY 45 Caliber Gas Checks

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HORNADY 45 Caliber Gas Checks. Diese Gas Checks sind speziell entwickelt worden, um die Leistung Ihrer selbst gegossenen Geschosse zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über RückrufUpdates über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Gas Checks nur mit geeigneten Bleigeschossen.
- Tragen Sie beim Gießen von Geschossen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Gas Checks richtig am Boden der Geschosse angebracht sind, um eine optimale Dichtung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Materialien während des Gießprozesses.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Gießausrüstung sauber und in gutem Zustand ist.
- Wählen Sie das geeignete Blei und die passende Gießform für Ihre Geschosse.

2. Anbringen der Gas Checks:

- Gießen Sie Ihre Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nachdem die Geschosse geformt sind, setzen Sie die Gas Checks am Boden der Geschosse auf.
- Achten Sie darauf, dass die Gas Checks fest sitzen, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

3. Nach dem Gießen:

- Lassen Sie die Geschosse vollständig abkühlen, bevor Sie sie lagern oder weiterverarbeiten.
- Überprüfen Sie die Geschosse und Gas Checks auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Gas Checks und Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in der EU.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von großer Bedeutung ist. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de