

# SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

## 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Dies ist ein Stahl-Ladestab für Einzellader. Verfügbar zum Laden von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und von Größe #1 bis Größe #6.



### Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019394
- Herst.-Nr.: 30211436
- Größe: 1-1/4 oz
- Versandgewicht: 0.234kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489015516

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING entschieden haben. Dieser StahlLadestab ist für die Verwendung mit Einzelladern konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot von 7/8 oz. bis 11/2 oz. und von Größe #1 bis Größe #6. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Ladestab an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den Ladestab außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie den Ladestab regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Ladens von Schrot.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Verwenden Sie den Ladestab nur mit kompatiblen Pressen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladestab korrekt installiert und gesichert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Vermeiden Sie das Laden unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des Ladestabs:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Ladestab, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Ladestab in die vorgesehene Halterung ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Ladestab fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

### 2. Verwendung des Ladestabs:

- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Füllen Sie die gewünschte Schrotmenge in den Ladestab (11/4 oz. für dieses Modell).
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Herstelleranweisungen, um das Schrot in die Hülse zu laden.
- Überprüfen Sie das Ergebnis nach jedem Ladevorgang, um sicherzustellen, dass alles korrekt geladen wurde.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladestabs umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn der Ladestab nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie ihn zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Verwendung des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten. Überprüfen Sie die EU Safety GatePlattform für aktuelle Informationen zu Sicherheitswarnungen und Rückrufen von Produkten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anleitung befolgen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)