

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019405
- Mfr. No.: 3021316
- Size: 1-3/16 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013512

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC LEAD CHARGE BARS für Einzelpressen. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen MEC Wiederladepresse.
- Achte darauf, dass du die richtige Größe (13/16 oz) für deine Ladung verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Handschuhe), wenn du mit Schrotladung arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Halte alle Materialien und Werkzeuge, die du verwendest, ordentlich und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne die bestehende Charge Bar von deiner MEC Wiederladepresse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar fest sitzt und keine Spielräume hat.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die MEC LEAD CHARGE BAR entsprechend anpasst.
- Überprüfe die Einstellungen vor dem Laden, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.
- Beginne mit dem Laden, indem du die Presse gemäß den Anweisungen bedienst.
- Achte während des gesamten Prozesses auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen zu den MEC LEAD CHARGE BARS wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und melde jegliche unsicheren Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read and follow all guidelines carefully to maximize your safety and the performance of your reloading press.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Charge Bars are used in conjunction with compatible MEC reloading presses.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when handling lead or steel shot.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the charge bar for signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of lead materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load limits specified for your reloading press.
- Ensure that the charge bar is securely attached before operating the press.
- Avoid using the charge bar with incompatible components or equipment.
- Do not attempt to modify the charge bar in any way, as this may compromise safety.
- Keep the charge bar out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or injury.
- Be aware of the potential hazards associated with lead exposure and take necessary precautions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Make sure the reloading press is unplugged or in a safe position before installation.
- Remove the existing charge bar from the press if applicable.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely fasten the charge bar according to the manufacturer's instructions.
- Check that it is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the shot charge according to your desired load specifications.
- Ensure that the press is set up correctly and that all components are functioning properly.
- Begin the reloading process by following the standard operating procedures for your press.
- Monitor the process closely for any irregularities or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and components in accordance with local environmental regulations.
- Do not discard lead products in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources. It is important to stay informed about any product recalls or safety updates.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and adhere to local regulations regarding the handling of lead materials. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document vise à vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour utiliser votre barre de charge MEC LEAD CHARGE BARS pour presse à un étage en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifiez jamais le produit ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- En cas de problème ou d'accident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lorsque vous manipulez des matériaux de recharge.
- Ne chargez pas la presse lorsque la barre de charge est installée sans avoir vérifié qu'elle est correctement fixée.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Ne laissez jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilisez uniquement des matériaux de recharge spécifiés pour votre barre de charge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse avant de commencer l'installation.
- Retirez la barre de charge existante en dévissant les vis de fixation.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec les points de fixation.
- Vissez fermement la barre de charge en place, en vous assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Chargez la presse avec les matériaux appropriés.
- Vérifiez que la barre de charge est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions spécifiques à votre presse pour le rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux de manière appropriée selon les réglementations locales.
- Consultez votre déchetterie locale pour des instructions spécifiques sur le recyclage des produits en métal.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser votre barre de charge MEC en toute confiance. Restez vigilant et assurez-vous que toutes les précautions sont prises pour garantir votre sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi MEC pour vos besoins de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative di sicurezza dell'Unione Europea. È importante leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Assicurati che la pressa sia montata su una superficie stabile e sicura.
- Non superare mai le capacità di carico indicate dal produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Pressa

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di iniziare.
- Controlla che la barra di carica attuale sia correttamente fissata.

2. Installazione della Barra di Carica MEC

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Allinea la nuova barra di carica MEC con il supporto della pressa.
- Fissa la barra di carica in posizione utilizzando le viti fornite.
- Controlla che la barra sia saldamente fissata prima di procedere.

3. Utilizzo della Barra di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le specifiche di carico per evitare sovraccarichi.
- Monitora il processo di ricarica e fermati immediatamente in caso di anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, puoi utilizzare le Barre di Carica MEC in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi MEC RELOADING latauspuristimissa, ja sen avulla voit säätää ampumakuormasi tarkasti. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole leikkikalu.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti, ja älä muuta tai muokkaa sitä ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että latauspuristin on oikein asennettu ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä koskaan yritä purkaa tai korjata tuotetta, kun se on kytketty virtaan.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja että siellä ei ole esteitä.
- Seuraa tarkasti latausprosessia ja reagoi heti, jos jokin menee pieleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on sammutettu ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat lataustangot ja varmista, että alue on puhdas.
- Kiinnitä MEC LEAD CHARGE BAR lataustankoon noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta tarvittava ampumakuorma MEC LEAD CHARGE BAR:iin.
- Kytke latauspuristin virtaan ja säädä asetukset haluamasi mukaan.
- Seuraa prosessia huolellisesti ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Kun lataus on valmis, sammuta laite ja puhdista työalue.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen mahdollisista vaaroista ja noudata annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. Vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av bly och stålvarianter av laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda laddningsstången om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt i den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna innan du startar pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt enligt din laddningsspecifikation.
- Följ alltid rekommenderade laddningsdata för säkerhet och effektivitet.
- Efter varje användning, inspektera laddningsstången för slitage eller skador.

Avfallshantering

- Kassera defekta eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn om möjligt de material som laddningsstången är tillverkad av, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC Laddningsstänger.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtete všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně nastavena a zajištěna.
- Při manipulaci s olověnými komponenty dodržujte hygienické opatření, abyste se vyhnuli kontaminaci.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.
- Nezkoušejte upravovat nebo opravovat produkt bez odborné pomoci.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Upevněte dávkovací tyč do lisovací stanice podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle potřeby.
- Při plnění dávkovací tyče dbejte na přesnost a opatrnost.
- Po použití důkladně vyčistěte všechny komponenty a uchovávejte je na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Olověné součásti by měly být likvidovány jako nebezpečný odpad.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci a recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečnosti kontaktujte příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.