

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019417
- Mfr. No.: 50212
- Size: 1/2 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 098489013727

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieses Produkt ermöglicht es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse verstehst, bevor du den Charge Bar installierst oder verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achte darauf, dass Kinder und andere unbefugte Personen keinen Zugang zu deinem Arbeitsbereich haben.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für das Handling von Bleischrot und anderen Materialien, die du verwenden möchtest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Charge Bar und die Wiederladepresse in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte den Charge Bar von Hitzequellen und offenen Flammen fern.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere beim Umgang mit Bleischrot.
- Lagere alle Materialien an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Setze den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Installation, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Ladung ein, indem du die Anleitung in der Bedienungsanleitung deiner Presse befolgst.
- Achte darauf, dass du die richtigen Materialien verwendest, die für den Charge Bar geeignet sind.
- Lade die Schrotladung gemäß den empfohlenen Verfahren und achte darauf, dass keine Überladung erfolgt.
- Beende die Verwendung und reinige den Charge Bar nach jeder Benutzung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS und alle verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Bleischrot und andere Materialien, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS stets die Sicherheit an erste Stelle setzen solltest. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read and follow these guidelines carefully to avoid hazards and ensure the best performance of your reloading press.

General Safety Guidelines

- Always handle all reloading equipment with care.
- Ensure the workspace is clean, organized, and free from distractions.
- Use personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when operating the reloading press.
- Keep the reloading area wellventilated to avoid inhalation of any harmful substances.
- Store all materials, including lead shot and powder, safely and securely away from children and pets.
- Regularly inspect your reloading press and accessories for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and storage of reloading materials.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:** Lead is a toxic substance. Always wash your hands after handling lead shot and avoid eating or drinking in the reloading area.
- **Fire Hazard:** Keep all flammable materials away from the reloading area. Ensure that powder containers are tightly sealed and stored properly.
- **Mechanical Hazards:** Be cautious of moving parts. Keep fingers and loose clothing away from the press during operation.
- **Chemical Safety:** Use caution when handling powders and primers. Follow the manufacturer's instructions for safe handling and storage.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is placed on a stable, flat surface.
- Secure the press according to the manufacturer's instructions to prevent movement during use.
- Attach the MEC Lead Charge Bar to the press, ensuring it is properly aligned and secured.

2. Usage:

- Before starting, doublecheck that all components are in place and functioning correctly.
- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the specifications in your reloading manual.
- Follow all steps in your reloading manual to load ammunition safely and effectively.
- After use, clean the press and charge bar to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials in accordance with local regulations.
- Lead shot and other hazardous materials should be taken to a designated hazardous waste disposal facility.
- Do not dispose of reloading materials in regular trash or down drains.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support for your MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster votre charge de tir et à créer la charge que vous désirez. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la barre de charge avec les presses à recharger compatibles.
- Ne dépassez pas la charge de 1/2 oz spécifiée pour ce produit.
- Ne modifiez pas la barre de charge de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, gants) lors de l'utilisation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé de tout encombrement.
- Ne chargez pas la presse si vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge actuelle en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous qu'elle est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation :

- Réglez la barre de charge selon vos besoins en suivant les instructions de votre presse de rechargement.
- Chargez les composants conformément aux spécifications de la barre de charge.
- Vérifiez régulièrement la charge pour assurer des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des équipements de rechargement.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE spécifié sur l'emballage du produit ou dans les documents d'accompagnement.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, contribuendo così alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il prodotto da solo; contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non superare mai le specifiche di carico indicate nel manuale del prodotto.
- Evita di lavorare in aree umide o in presenza di sostanze infiammabili.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Allinea la MEC LEAD CHARGE BAR con il supporto della pressa.
- Fissa la barra di carica in posizione seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica secondo le tue esigenze, assicurandoti che sia impostata correttamente.
- Controlla che non ci siano ostruzioni nel meccanismo della pressa prima dell'uso.
- Esegui un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specializzati.
- In caso di smaltimento della barra di carica, assicurati di farlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijyä tai muita materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin tuuletettu.
- Älä syö tai juo työskentelyalueella.
- Vältä hengittämästä pölyä tai kaasuja, jotka voivat syntyä latausprosessin aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai huonovointiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä latauspalkki uudelleenlatauspainettasi seuraamalla mukana olevia ohjeita.
3. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevia ja turvallisia ennen käyttöä.

Käyttö

1. Säädä lataus paino haluamallesi tasolle.
2. Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita.
3. Suorita latausprosessi huolellisesti ja varmista, että kaikki toimenpiteet tehdään turvallisesti.
4. Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä koko prosessin ajan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti lyijyn osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti latausprosessista!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att justera och skapa den last du önskar för din omladdningspress. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du byter ut laddningsstången.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda ammunition.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att överbelasta pressen med mer än den rekommenderade kapaciteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av pressen och koppla ur den från strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i den avsedda platsen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt fast.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad last (1/2 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot som är avsedd för din laddning.
- Starta pressen och följ de specifika instruktionerna för din modell för att ladda ammunition.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera laddningsstången för slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallshantering

- Kassera ej längre användbara eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přebíjení a zajištění přesnosti vašich náplní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze s kompatibilními přebíjecími lisy.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití správné dávky:** Ujistěte se, že používáte správnou dávku střelného prachu podle doporučení výrobce.
- **Bezpečné skladování:** Skladujte střelný prach a náboje na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zvířat.
- **Ochranné pomůcky:** Při práci s přebíjecími lisy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- **Kontrola okolí:** Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a bez překážek.
- **Zamezení úrazům:** Nikdy se nepokoušejte upravit nebo opravovat produkt během jeho používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Před instalací produktu si přečtěte pokyny k přebíjecímu lisu.
- Nainstalujte dávkovací tyč podle pokynů výrobce přebíjecího lisu.
- Zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně upevněna a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte dávku střelného prachu podle požadované specifikace.
- Používejte produkt pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt během používání na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt správně vyčištěn a zbaven veškerých zbytků střelného prachu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si přebíjení!