

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019424
- Mfr. No.: 50258
- Size: 5/8 oz
- Delivery weight: 0.245kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013772

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und zur Vermeidung von Gefahren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MEC LEAD CHARGE BAR nur in Verbindung mit kompatiblen MECWiederladepressen verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Charge Bar auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie sie verwenden.
- Befolgen Sie alle spezifischen Anweisungen in dieser Anleitung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Charge Bar nur für die vorgesehenen Anwendungen, die in der Produktbeschreibung angegeben sind.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, insbesondere mit Blei, das in der Charge Bar enthalten sein kann.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie das Gerät.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Entfernen Sie die vorhandene Charge Bar von Ihrer MECWiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in die vorgesehenen Halterungen ein, bis sie sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stellen Sie die gewünschte Ladung ein, indem Sie die entsprechende Einstellung an der Charge Bar vornehmen.
- Überprüfen Sie die Ladung vor dem Laden, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entspricht.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
- Achten Sie darauf, dass während des gesamten Prozesses keine Fremdkörper in die Charge Bar gelangen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten.
- Bleihaltige Komponenten sollten als gefährlicher Abfall behandelt und an geeignete Sammelstellen gebracht werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingprogramme, um umweltfreundliche Entsorgungsoptionen zu nutzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen. Halten Sie dabei die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Gefahren abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und sich über aktuelle Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform informieren.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully and follow all safety precautions to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the product.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load capacity of the charge bar (5/8 oz).
- Ensure the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Use only compatible components with the MEC Lead Charge Bar.
- Avoid using the charge bar in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Do not attempt to disassemble or modify the charge bar.
- Keep your work area clean and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting bracket on the press.
- Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Measure the desired amount of lead shot according to your load specifications.
- Carefully pour the lead shot into the charge bar.
- Follow the reloading press instructions to dispense the shot into the shell casing.
- After use, clean the charge bar to ensure proper functioning.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the MEC Lead Charge Bar, please reach out to your local MEC dealer or authorized service center. Ensure you have the product information ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit est conçu pour vous permettre d'ajuster facilement votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle est endommagée ou si vous constatez des pièces manquantes.
- Toujours porter des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE pour vous assurer que votre produit est en sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée de 5/8 oz lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Évitez de toucher la barre de charge ou la presse de rechargement pendant le processus de tir.
- Assurezvous que la presse de rechargement est correctement installée et sécurisée avant de commencer à l'utiliser.
- Ne pas utiliser la barre de charge avec des matériaux non recommandés ou non conformes aux spécifications du fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation correcte, consultez le manuel d'utilisation ou contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Retirez la barre de charge existante de votre presse de rechargement.
- Insérez la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press dans le logement prévu à cet effet.
- Assurezvous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de continuer.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Ajustez la charge de tir selon vos besoins en utilisant le mécanisme d'ajustement de la barre.
- Vérifiez que tout est en place avant de commencer le processus de tir.
- Suivez les instructions spécifiques de votre presse de rechargement pour un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non utilisés ou endommagés.
- Si la barre de charge est usée ou ne peut plus être utilisée, apportez-la à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE de votre région. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces consignes de sécurité et d'utilisation, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Restez vigilant et informé pour garantir une expérience de rechargement sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare la pressa; segui le raccomandazioni del produttore per la quantità di carica.
- Non utilizzare la barra di carica se non è correttamente installata nella pressa.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC LEAD CHARGE BAR nella posizione designata, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti eccessivi.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni specifiche fornite con la tua pressa di ricarica.
- Monitora attentamente il processo di caricamento per eventuali anomalie.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere residui di piombo o polvere.
- Controlla periodicamente la barra per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un professionista per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace della MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla ja noudattaen valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut latauspainojen käsittelijä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lyijyä tai terästä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä latauspalkki haluamaasi painoon ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on vapaa esteistä ja että sinulla on riittävästi tilaa.
- Käynnistä laite vain, kun kaikki turvatoimet on otettu huomioon.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita tarkasti ja älä tee omia muutoksia.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning av produkten och för att skydda dig och andra, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar använda laddningsstången.
- Undvik att använda laddningsstången om du är trött eller distraherad.
- Använd endast laddningsstången för dess avsedda ändamål, och följ alltid de specifika instruktionerna för din omladdningspress.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från onödiga föremål som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Installera MEC LEAD CHARGE BAR genom att sätta in den i pressens hållare tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelse under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av ickefarliga produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av MECprodukter och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti a dovednosti pro bezpečné používání přebíjecího zařízení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození výrobku, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze pro určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Při manipulaci s olovem dodržujte bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali riziko expozice.
- Noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice, při práci s olovem a přebíjecím zařízením.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachům a výparům.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, že všechny součásti jsou správně namontovány a upevněny.
- Ujistěte se, že dávkovací tyč je správně umístěna a zajištěna.

2. Nastavení dávky:

- Podle potřeby nastavte dávku střelného prachu.
- Dbejte na to, abyste dodržovali doporučené dávkování pro konkrétní typ náboje.

3. Použití:

- Při používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny části správně zajištěny.
- Sledujte proces přebíjení a buďte pozorní k jakýmkoli abnormalitám.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte výrobek, abyste zajistili jeho dlouhou životnost a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o ekologické likvidaci.
- Olovo a další materiály mohou vyžadovat speciální postupy likvidace. Informujte se o správných metodách.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!