

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Einzelstufen-Lead-Shot-Bars, die für deine Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt wurden.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019433
- Herst.-Nr.: 30278SS
- Größe: 7/8 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versendlänge: 165mm
- UPC: 098489011570

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille.
- arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht überhitzt oder unter Druck gesetzt wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob der Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist.

2. Installation:

- Befestige den Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

3. Nutzung:

- Fülle den Charge Bar mit der empfohlenen Menge an BleiSchrot (7/8 oz).
- Stelle sicher, dass der Charge Bar korrekt positioniert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Achte darauf, dass du die richtige Technik beim Laden anwendest, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Halte während des gesamten Ladeprozesses die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt. Die Kontaktdaten sind auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de