

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Einzelstufen-Lead-Shot-Bars, die für deine Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt wurden.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019436
- Herst.-Nr.: 30234SS
- Größe: 3/4 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016889

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Wiederladepressen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende immer persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber potenziell schädlichen Dämpfen zu minimieren.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Zündquellen und Chemikalien.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Produkt keine Lebensmittel oder Getränke konsumierst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle Teile des Charge Bars vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Lies die Bedienungsanleitung des Wiederladepressenherstellers, um sicherzustellen, dass der Charge Bar kompatibel ist.

2. Installation

- Befestige den Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Wiederladepresse.
- Überprüfe, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, bevor du mit dem Laden von Patronen beginnst.

3. Benutzung

- Lade die gewünschten Materialien gemäß den spezifischen Anweisungen für die Verwendung des Charge Bars.
- Achte darauf, die richtige Menge an Schrot (3/4 oz) zu verwenden, um Überladung zu vermeiden.
- Arbeite stets in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Materialien und Verpackungen umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Überprüfe deren Website oder Kontaktdaten für spezifische Informationen.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Bei Fragen oder Bedenken wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de