

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #7 POWDER BUSHING

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #7 POWDER BUSHING](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019443
- Herst.-Nr.: 5007
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.016kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489027946

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #7 Powder Bushing
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #7 Powder Bushing

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING #7 Powder Bushing. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Powder Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen an der Bushing.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende immer eine Waage, um die Pulvergewichte genau zu überprüfen.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Pulvern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushing nur mit kompatiblen MEC Reloading Geräten.
- Achte darauf, dass die Bushing fest und sicher in der Maschine sitzt, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Mische keine verschiedenen Pulverarten in einer Bushing, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen; bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Lagere Pulver und Bushing an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die passende Bushing für dein spezifisches Pulver aus.
- Stelle sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor du die Bushing installierst.
- Setze die Bushing in die Maschine ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

2. Verwendung:

- Stelle die Waage auf eine stabile, flache Oberfläche und kalibriere sie vor der Verwendung.
- Fülle die Bushing mit dem gewünschten Pulver und achte darauf, dass du nicht überfüllst.
- Überprüfe das Gewicht des Pulvers mit der Waage, um sicherzustellen, dass es den gewünschten Spezifikationen entspricht.
- Beginne mit dem Laden der Patronen und halte dich an die empfohlenen Verfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Powder Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Pulverreste sicher entfernt werden, bevor du das Produkt entsorgst.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Sicherheitsfragen oder zur Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit deinem MEC RELOADING #7 Powder Bushing von größter Bedeutung sind. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de