

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019444
- Herst.-Nr.: 5008
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.016kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489027953

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #8](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #8

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #8. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC Powder Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende immer eine Waage, um die Pulvergewichte zu überprüfen und die Genauigkeit deiner Ladungen sicherzustellen.
- Lagere die Powder Bushings an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, bevor du die Bushings verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Powder Bushings nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Bushing gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Pulver und anderen Materialien arbeitest.
- Vermeide es, während der Verwendung von Powder Bushings abgelenkt zu werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Wähle die geeignete Bushing für die gewünschte Pulverladung (von #7 bis #13 und von #16 bis #38).
- Setze die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Presse ein.

2. Nutzung:

- Stelle die Waage auf eine stabile Unterlage und kalibriere sie vor der Verwendung.
- Fülle das Pulver in die Bushing und achte darauf, dass du die empfohlene maximale Kapazität nicht überschreitest.
- Überprüfe das Gewicht der Pulverladung mit der Waage, um sicherzustellen, dass es der gewünschten Ladung entspricht.
- Wiederhole den Vorgang, bis du die gewünschte Anzahl an Patronen geladen hast.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Powder Bushings entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den MEC Powder Bushings besuche bitte die MECWebsite unter www.mecreloaders.com. Dort findest du auch Pulverdiagramme und weitere nützliche Ressourcen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Halte dich immer auf dem Laufenden über die neuesten Informationen und Rückrufaktionen, die über das EU Safety Gate System bereitgestellt werden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de