

LOCK-N-LOAD® CARTRIDGE GAUGES - HORNADY LOCK-N-LOAD 6MM ARC CARTRIDGE GAUGE

[Wiederladen](#) > [Messinstrumente](#) > [Hülsenlehren & Verschlussabstandslehren](#)



Eigenschaften

- Name: [HORNADY LOCK-N-LOAD 6MM ARC CARTRIDGE GAUGE](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749019505
- Herst.-Nr.: 380719
- Patrone: 6 mm ARC
- Versandgewicht: 0.118kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 51mm
- Versendlänge: 159mm
- UPC: 090255807196

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Hornady 6MM ARC Patronenmesslehre
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Hornady 6MM ARC Patronenmesslehre

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Hornady 6MM ARC Patronenmesslehre. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Messlehre ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Messlehre außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung wenden Sie sich an den Hersteller.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Messlehre sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie Ihre Hülsen oder Patronen überprüfen.
- Überprüfen Sie die Hülsen und Patronen in gut beleuchtetem Umfeld.
- Verwenden Sie die Messlehre nicht, wenn Sie Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung verspüren.
- Achten Sie darauf, dass die Messlehre nicht beschädigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Wenn die Hülse oder Patrone nicht korrekt sitzt, versuchen Sie nicht, sie gewaltsam in die Messlehre zu drücken.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine saubere und gut beleuchtete Arbeitsumgebung haben.
- Überprüfen Sie, ob die Messlehre in einwandfreiem Zustand ist.

2. Überprüfung von Hülsen:

- Schieben Sie die bearbeiteten Hülsen in die Messlehre.
- Wenn die Hülse bündig sitzt, ist sie im Maß.
- Wenn der Hals oder das Fundament der Hülse herausragt, könnte die Patrone eine weitere Bearbeitung benötigen oder unbrauchbar sein.

3. Überprüfung von geladenen Patronen:

- Schieben Sie die geladenen Patronen vorsichtig in die Messlehre.
- Überprüfen Sie, ob die Patronen sicher und korrekt in der Messlehre sitzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Messlehre gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Messlehre umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Hornady 6MM ARC Patronenmesslehre wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de