

5/32" CENTER PUNCH - Starrett 5/32" C-Punch

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Punzen](#)

Sichert die Innensechskantschrauben, die den Bolzenführungsstift mit dem Bolzenführungsrahmen verbinden.



Eigenschaften

- Name: [Starrett 5/32" C-Punch](#)
- Hersteller: [STARRETT](#)
- Artikel-Nr.: 827512820
- Herst.-Nr.: 51282
- Art: Center
- Material: Steel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806104631

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [STARRETT 5/32" CENTER PUNCH Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [Über uns](#)

STARRETT 5/32" CENTER PUNCH

Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Danke, dass du den STARRETT 5/32" Center Punch gewählt hast. Dieses Produkt ist für präzises Markieren konzipiert und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer vor der Verwendung des Produkts.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während der Nutzung des Werkzeugs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der der Stempel verwendet wird, stabil und sicher ist.
- Halte den Stempel immer fest und halte deine Hände vom Schlagbereich fern.
- Verwende einen Hammer oder einen Vorschlaghammer, der für das Material des Stempels geeignet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Schlage den Stempel nicht mit übermäßiger Kraft, da dies das Werkzeug brechen oder zu Verletzungen führen kann.
- Wenn der Stempel im Material stecken bleibt, versuche nicht, ihn gewaltsam herauszuziehen. Suche stattdessen Hilfe, um ihn sicher zu entfernen.
- Lagere den Stempel an einem trockenen und sicheren Ort, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle den geeigneten Standort zum Markieren.
- Stelle sicher, dass das Material sicher ist und sich während der Verwendung nicht bewegt.

2. Markieren:

- Positioniere den Stempel an der gewünschten Markierung.
- Halte den Stempel senkrecht und stelle sicher, dass er mit der Markierung ausgerichtet ist.

3. Schlagen:

- Schlage mit einem Hammer oder Vorschlaghammer auf das Ende des Stempels mit einer festen, kontrollierten Bewegung.
- Vermeide übermäßige Kraft, um Beschädigungen am Stempel oder Verletzungen zu verhindern.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Stempel nach der Verwendung, um Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere den Stempel an seinem vorgesehenen Platz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge es nicht im Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu einem örtlichen Recyclingzentrum zu bringen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des STARRETT 5/32" Center Punch konsultiere bitte die Website des Herstellers oder deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des STARRETT 5/32" Center Punch gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deiner Arbeit priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de