

5500 Weather Meter Tan

[Schießsport Zubehör](#) > [Windmesser & Flaggen](#) > [Windmesser](#)

Kestrel 5500 Weather Meter – Die nächste Generation der Wetterüberwachung

Erleben Sie die Zukunft der Wettermessung mit dem **Kestrel 5500 Weather Meter**. Dieses hochpräzise Gerät bietet umfassende Wetterdaten und eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Golfen, Segeln, Fliegen, Schießen oder Sprühen.

Hauptfunktionen:

- **Präzise Messungen:** Misst alle wichtigen Umweltbedingungen, einschließlich Windrichtung, Seitenwind, Gegen- und Rückenwind.
- **Robust und langlebig:** Sturzfest, staubdicht, wasserfest und beständig gegen extreme Bedingungen.
- **Erweiterte Anzeige:** Großes, hochauflösendes Display mit Dual-Color-Hintergrundbeleuchtung und starker Polycarbonatlinse.
- **Datenprotokollierung:** Speichert über 10.000 Datensätze mit Zeitstempel. Datenübertragung per LiNK-App oder USB-Kabel (separat erhältlich).

Smartphone-Konnektivität:

Mit der optionalen **LiNK iOS/Android**-Verbindung können Sie Ihre Daten drahtlos in Echtzeit auf Ihr Gerät übertragen.

Kompakt und vielseitig:

Mit der **Kestrel Vane Mount** lässt sich das Gerät auf einem Stativ befestigen und verwandelt sich in eine vollwertige Wetterstation – ideal für kontinuierliche Messungen von Windgeschwindigkeit und -richtung.

(Dieser Artikel wird OHNE Vane Mount geliefert).

Vertrauen Sie auf das Kestrel 5500 – das Wettergerät, das auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig arbeitet. Perfekt für Profis und Outdoor-Enthusiasten weltweit.

- **Umschaltbares Hintergrundlicht:** Weiß/Rot für verschiedene Lichtbedingungen.
- **Batteriestatusanzeige:** Behalten Sie den Batteriestand im Blick.
- **Datenaufzeichnung mit Graphansicht:** Visualisieren Sie Messwerte.
- **Datenlogging mit einstellbaren Intervallen:** Flexibel und präzise.
- **Datum & Uhrzeit:** Integrierte Zeitstempelfunktion.
- **Digitaler Kompass:** Präzise Navigation.
- **MIL-STD-810G Sturzgeprüft:** Für extreme Bedingungen entwickelt.
- **Hochkontrast-Monochrom-LCD:** Sonnenlichttauglich und gut ablesbar.
- **Integrierte Abdeckung:** Schutz für den Impeller.
- **Intuitives Tastenfeld:** Einfach bedienbar mit Up/Down/Enter.
- **Mehrsprachige Menüs:** In Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch.
- **Messbereichsaufzeichnung:** Min/Max/Durchschnittswert.
- **Sensoren:** Druck, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur (patentiert & extern isoliert).
- **Wasserfest nach IP67:** Bis zu 30 Minuten in 1 Meter Tiefe.

Lieferumfang:

- 1 x AA Batterie
- Konformitätszertifikat (Datenblatt)
- Bedienungsanleitung
- Lanyard
- Schützender Beutel mit Kordelzug

Eigenschaften

- Name: Kestrel 5500 Weather Meter Tan
- Hersteller: KESTREL
- Artikel-Nr.: BRD522016
- Herst.-Nr.: 0855TAN
- Farbe: Tan
- Versandgewicht: 0.3kg
- Versandhöhe: 45mm
- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 730650001996

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Weather Meter
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Weather Meter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel 5500 Weather Meter! Dieses hochpräzise Wettermessgerät ist ideal für OutdoorAktivitäten. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und extremen Temperaturen fern, wenn es nicht dafür ausgelegt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestatus, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Batterien:** Verwenden Sie nur die empfohlene AABatterie. Entfernen Sie leere Batterien umgehend.
- **Wasserdichtigkeit:** Das Gerät ist nach IP67 wasserdicht. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Wasser, um Schäden zu verhindern.
- **Sturzgefahr:** Obwohl das Gerät sturzfest ist, vermeiden Sie es, es aus großer Höhe fallen zu lassen.
- **Sonneneinstrahlung:** Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume, um Überhitzung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Batterieeinlegen:**
 1. Öffne das Batteriefach.
 2. Setze die AABatterie korrekt ein.
 3. Schließe das Batteriefach sicher.
- **Gerät einschalten:**
 1. Drücke die Einschalttaste.
 2. Warte, bis das Display aktiv ist.
- **Messungen durchführen:**
 - Wählen Sie die gewünschte Messfunktion über das intuitiv gestaltete Tastenfeld.
 - Halten Sie das Gerät in einer stabilen Position für präzise Messwerte.
- **Datenübertragung:**
 - Verwenden Sie die LiNKApp oder ein USBKabel, um Daten zu übertragen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Smartphone verbunden ist, bevor Sie die Datenübertragung starten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien sind als Sondermüll zu behandeln. Entsorgen Sie diese in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Der Kestrel 5500 Weather Meter ist ein zuverlässiges Werkzeug für die Wettermessung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise stellen Sie sicher, dass Sie das Beste aus Ihrem Gerät herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de