

# **ZCO Zielfernrohr 4-20x50 - ZCO ZF 4-20x50 - FDE - Tremor 3 - CCW - 10 MIL - mit Arretierung**

## Optik und Montagen > Elektronische Visierungen

Das ZCO ZC420s bietet unvergleichliche optische Leistung und mechanische Präzision in einem ultra-kompakten Design.

Mit einer Länge von 325 mm und einem Gewicht von nur 986 g sind sie ideal für Anwendungen, die maximale Leistung bei kleinem Format erfordern. Die niedrige Vergrößerung ermöglicht ein breites Sichtfeld für Nahaufnahmen, während das mechanische System eine Höhenverstellung von 35 Mils bietet.

Hervorragende optische Leistung umfasst Klarheit, Lichtdurchlässigkeit und Auflösung, die neue Maßstäbe setzen.

Die gesamte Lichtdurchlässigkeit beträgt 92 % und die Farbwiedergabe ist ausgezeichnet.

Die ZC420 sind in Schwarz und FDE erhältlich.



Die ZCO ZC420 bieten unübertroffene optische Leistung und mechanische Präzision in einem ultra-kompakten Design.

Mit einer Länge von 325 mm und einem Gewicht von nur 986 g sind sie ideal für Anwendungen, die maximale Leistung bei geringer Größe erfordern. Die niedrige Vergrößerung ermöglicht ein weites Sichtfeld für Nahbereichseingriffe, während das mechanische System eine Höheneinstellung von 35 Mils bietet. Die herausragende optische Leistung umfasst eine Klarheit, Lichtdurchlässigkeit und Auflösung, die neue Maßstäbe setzen.

Die Gesamtlichtdurchlässigkeit beträgt 92 %, und die Farbwiedergabe ist ausgezeichnet.

Die ZC420 sind in Schwarz und FDE erhältlich.



## **Eigenschaften**

- Name: [ZCO ZF 4-20x50 - FDE - Tremor 3 - CCW - 10 MIL - mit Arretierung](#)
- Hersteller: [ZCO Zero Compromise Optics](#)
- Artikel-Nr.: BRD730051
- Herst.-Nr.: ZCO4000595
- Absehen: Tremor 3, CCW
- Farbe: FDE
- min. Vergrößerung: 4x

- Objektivgröße: 50mm
- Vergrößerung: 20x
- Versandgewicht: 5kg

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für ZCO ZF 420X50
- Über uns

# Sicherheitshinweise für ZCO ZF 420X50

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das ZCO ZF 420X50. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anwendungen geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Vergrößerungseinstellungen korrekt sind, um visuelle Verzerrungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Fehlfunktionen aufweist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Wählen Sie einen stabilen Montageplatz für das ZCO ZF 420X50.
2. Befestigen Sie das Produkt sicher an Ihrem Zielfernrohr oder der vorgesehenen Halterung.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest angezogen sind.

### Nutzung

- Stellen Sie die Vergrößerung auf den gewünschten Wert ein, beginnend bei 4x bis maximal 20x.
- Fokussieren Sie das Ziel, indem Sie den Fokussierring drehen, bis das Bild klar ist.
- Nutzen Sie die Höheneinstellung von 35 Mils für präzise Zielanpassungen.
- Achten Sie darauf, das Sichtfeld im Auge zu behalten, insbesondere bei Nahbereichseingriffen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und Zubehörteile ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Nutzung des ZCO ZF 420X50 wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)