

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK

The Kestrel 5700 replaces the Sportsman model and offers a more affordable entry into advanced ballistic weather meters. But what sets the 5700 apart from the Elite version? The Elite model features proprietary Applied Ballistics® software, while the Kestrel 5700 uses a ballistic solver that is not Applied Ballistics. If you want the highest level of ballistic performance, the Elite is the preferred choice. However, for shooters who need to stay within budget, the Kestrel 5700 delivers powerful functionality at a more accessible price point.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Features:

- G1 / G7 Ballistic Solver: Corrects for aerodynamic jump, spin drift, and Coriolis effect to enable accurate long-range shooting
- Easy Mode: Step-by-step guided setup that helps users learn the system quickly and shoot with confidence at distance
- Muzzle Velocity Calibration Guide: Allows accurate bullet velocity calibration without a chronograph, improving overall precision
- Environmental Capture: Measures and adapts to current conditions wherever you are, automatically updating ballistic solutions—no re-zeroing required when changing elevation
- LiNK Connectivity: Powered by Bluetooth® Low Energy, enabling wireless communication with mobile devices and computers, and integration with LiNK-compatible laser rangefinders for increased speed and accuracy
- Weather Mode: Provides all environmental measurements, data storage, and graphing functions of the Kestrel 5500 Weather Meter, including wind speed, wind direction, crosswind, temperature, humidity, pressure, and altitude
- Large, High-Resolution Display: Easily readable even in direct sunlight, featuring both bright white and night-vision-friendly red backlighting
- Kestrel LiNK Ballistics App: Available for iOS and Android, offering convenient firearm management, profile backup, and remote viewing of ballistic solutions on your mobile device
- Rugged and Waterproof: Drop-tested to MIL-STD-810G standards and waterproof to IP67. Includes a protective cover, neck lanyard, and lithium AA battery

Attributes

- Name: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016381
- Mfr. No.: 0857BLTAN
- Delivery weight: 0.229kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Ballistics Wettermesser](#)
- [English: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Ballistics Wettermesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel 5700 Ballistics Wettermessers! Dieses Gerät wurde entwickelt, um dir bei der präzisen Ballistik und Wettermessung zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Sicherheit des Benutzers hat oberste Priorität. Stelle sicher, dass du das Gerät gemäß den Anweisungen verwendest.
- Verwende das Gerät nicht in gefährlichen Umgebungen, wie z.B. in der Nähe von Wasser oder extremen Temperaturen.
- Halte das Gerät von Kindern fern, um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Beschädigungen sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt ist und dass du nur die empfohlenen Batterien verwendest.
- Halte das Gerät trocken und rein, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwende das Gerät nicht, wenn du abgelenkt bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Batterieinstallation:**
 - Öffne das Batteriefach und lege die Lithium AABatterie gemäß den Markierungen ein.
 - Schließe das Batteriefach sicher.
- **Gerät einschalten:**
 - Drücke die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.
 - Warte, bis das Display vollständig hochgefahren ist.
- **Kalibrierung der Mündungsgeschwindigkeit:**
 - Nutze die Mündungsgeschwindigkeitskalibrierungsanleitung, um die Geschwindigkeitsdaten genau zu erfassen.
 - Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung abzuschließen.
- **Umweltmessungen:**
 - Stelle sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position ist, um genaue Messungen von Windgeschwindigkeit, Temperatur und anderen Umgebungsbedingungen zu erhalten.
 - Nutze die LiNKKonnektivität, um das Gerät mit mobilen Geräten zu verbinden und Ballistiklösungen zu übertragen.

- **Wettermodus aktivieren:**

- Wähle den Wettermodus, um alle Umweltdaten zu speichern und anzuzeigen.
- Überprüfe regelmäßig die gespeicherten Daten für deine Aufzeichnungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile des Geräts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei allen Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Kestrel 5700 Ballistics Wettermessers helfen.

Bitte beachte: Diese Sicherheitshinweise sind nicht vollständig und ersetzen nicht die Notwendigkeit, die Bedienungsanleitung zu lesen und zu verstehen. Halte dich immer an die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your device. Please read this document carefully before using the product to understand its features and how to operate it safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Always handle the device with care to avoid physical damage.
- Keep the device away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to maintain its functionality.
- Store the Kestrel 5700 in a safe place when not in use to prevent accidental damage or misuse.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the device, including the protective cover and battery compartment.
- If the device is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the Kestrel 5700 to water beyond its waterproof rating of IP67. While it is designed to be waterproof, submerging it for prolonged periods can cause damage.
- Avoid dropping the device from heights that exceed the MILSTD810G droptested standards to prevent internal damage.
- Use only the recommended lithium AA batteries. Incorrect battery types may cause malfunction or damage.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- If using the LiNK connectivity feature, ensure that your mobile device is compatible and that all safety precautions regarding wireless communication are followed.
- Be cautious of environmental conditions when using the device outdoors, including extreme weather that may affect its readings.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Initial Setup

- Carefully remove the Kestrel 5700 from its packaging.
- Inspect the device for any visible damage. If damaged, do not use it.
- Install the included lithium AA battery by following the instructions in the battery compartment.

2. Powering On/Off

- To power on the device, press and hold the power button until the display activates.
- To power off, press and hold the power button again until the display turns off.

3. Using the Device

- Familiarize yourself with the display and buttons by consulting the user manual.
- Follow the Easy Mode guided setup for firsttime users to learn the system quickly.
- Use the Muzzle Velocity Calibration Guide to accurately calibrate bullet velocity without a chronograph.

- Access the Environmental Capture feature to measure current conditions and automatically update ballistic solutions.

4. LiNK Connectivity

- Enable Bluetooth on your mobile device and ensure it is compatible with the Kestrel LiNK Ballistics App.
- Follow the app instructions for pairing and data transfer.
- Ensure that the app is updated regularly for optimal performance.

5. Weather Mode

- Switch to Weather Mode to access environmental measurements such as wind speed, direction, temperature, humidity, and altitude.
- Use the large, highresolution display for easy reading in various lighting conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel 5700 and its components in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery disposal guidelines.
- Do not dispose of the device in regular household trash.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter, please refer to the user manual for support information. It is essential to have access to assistance for any safety inquiries or product issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. For further information or assistance, always refer to the product manual or seek professional guidance. Thank you for your attention to safety and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro precisa y confiable. Sin embargo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía se adhiere a las directrices de seguridad de productos de la UE, asegurando que estés informado sobre cómo usar el dispositivo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5700.
- **Protección al Consumidor:** Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE, asegurando que se minimicen los riesgos asociados con su uso.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiros de productos. Consulta regularmente las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Compras en Línea:** Si adquieres el Kestrel 5700 en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en Consumidores:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños sin supervisión.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta con el distribuidor o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Esté atento a las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el Kestrel 5700 solo para los fines para los que ha sido diseñado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del dispositivo en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Manipulación Cuidadosa:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Batería:** Asegúrate de utilizar solo baterías recomendadas. Nunca intentes abrir o modificar la batería.
- **Conexiones:** Al utilizar la conectividad LiNK, asegúrate de que los dispositivos estén dentro del rango adecuado para evitar desconexiones.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del dispositivo para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira cuidadosamente el Kestrel 5700 y todos los accesorios de la caja.
2. **Instalación de la Batería:**
 - Abre el compartimento de la batería.
 - Inserta la batería de litio AA en la orientación correcta.
 - Cierra el compartimento de la batería.
3. **Encendido del Dispositivo:**
 - Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700.
4. **Calibración de Velocidad de Boca:**

- Consulta la guía de calibración de velocidad de boca para ajustar la configuración sin un cronógrafo.
- 5. **Configuración de Modo Fácil:**
 - Sigue las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo en Modo Fácil, que te guiará a través de los pasos necesarios.
- 6. **Uso de la Conectividad LiNK:**
 - Activa Bluetooth en tu dispositivo móvil.
 - Conéctate al Kestrel 5700 a través de la aplicación Kestrel LiNK Ballistics disponible en iOS y Android.
- 7. **Captura Ambiental:**
 - Asegúrate de que el Kestrel 5700 esté en el lugar donde planeas disparar para que pueda medir las condiciones ambientales.
- 8. **Visualización de Datos:**
 - Utiliza la pantalla de alta resolución para ver las mediciones ambientales y los resultados balísticos.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Baterías:** Las baterías deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos. No las tires a la basura normal.
- **Desecho del Dispositivo:** Cuando el Kestrel 5700 ya no sea útil, sigue las pautas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos. Busca programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Kestrel 5700, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que el uso responsable y seguro del Kestrel 5700 no solo protege tu seguridad, sino también la de los demás. Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduction

Le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter est un appareil conçu pour offrir des fonctionnalités avancées de mesure des conditions météorologiques et de calcul balistique. Bien qu'il soit un outil puissant pour les tireurs, il est essentiel de l'utiliser en toute sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de l'appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le Kestrel 5700.
- Garde l'appareil hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation incorrecte.
- Ne modifie pas l'appareil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- En cas de problème, ne tente pas de réparer l'appareil toi-même. Contacte un professionnel ou le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- **Protection contre l'eau** : Bien que l'appareil soit étanche (IP67), évite une immersion prolongée dans l'eau.
- **Manipulation** : Tiens l'appareil avec soin pour éviter les chutes. Utilise la lanière fournie pour un transport sécurisé.
- **Batteries** : Utilise uniquement des batteries lithium AA recommandées. Évite de mélanger des batteries usagées et neuves.
- **Électromagnétisme** : Éloigne l'appareil des sources d'interférences électromagnétiques pour garantir des mesures précises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie en suivant les instructions du manuel.
- Insère une batterie lithium AA dans le sens indiqué.
- Referme le compartiment en t'assurant qu'il est bien verrouillé.

2. Mise en marche :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Attends que l'écran s'illumine et affiche le menu principal.

3. Configuration initiale :

- Suis les instructions à l'écran pour configurer le Kestrel 5700 selon tes préférences.
- Utilise le Mode Facile pour une configuration guidée.

4. Mesure des conditions environnementales :

- Oriente l'appareil vers le vent pour des mesures précises.
- Consulte le manuel pour des instructions détaillées sur chaque fonction.

5. Utilisation de la connectivité LiNK :

- Active le Bluetooth sur ton appareil mobile pour connecter le Kestrel 5700.
- Télécharge l'application Kestrel LiNK pour gérer les données et les solutions balistiques.

6. Sauvegarde et gestion des données :

- Utilise l'application pour sauvegarder tes paramètres et les solutions balistiques.
- Consulte régulièrement les mises à jour pour garantir le bon fonctionnement de l'application.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Rendstoi dans un centre de recyclage agréé pour te débarrasser de l'appareil en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client. Assuretoi de disposer du numéro de modèle et des détails d'achat pour faciliter le processus.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter de manière sûre et efficace. Respecte toujours les directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Questo dispositivo è progettato per fornire misurazioni meteorologiche e di balistica precise, consentendo agli utenti di migliorare le loro prestazioni di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5700 solo per gli scopi previsti.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Verifica periodicamente il dispositivo per eventuali danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme o a umidità eccessiva.
- Evita di far cadere il dispositivo, in quanto potrebbe danneggiarsi.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da solo.
- Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore per garantire la sicurezza e la funzionalità.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si guida o si opera un veicolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Batterie

- Apri il vano batterie.
- Inserisci una batteria AA al litio, assicurandoti di seguire la polarità corretta (+ e -).
- Chiudi il vano batterie.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5700.
- Attendi che il dispositivo si avvii completamente.

3. Impostazione della Modalità di Utilizzo

- Seleziona la modalità di utilizzo desiderata (ad esempio, "Ballistica" o "Meteorologica").
- Segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni iniziali.

4. Utilizzo della Funzione LiNK

- Attiva la connessione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile.
- Apri l'app Kestrel LiNK e segui le istruzioni per collegare il Kestrel 5700.
- Utilizza l'app per gestire le impostazioni e visualizzare i dati balistici.

5. Misurazione delle Condizioni Ambientali

- Posiziona il dispositivo in un'area aperta e priva di ostacoli.
- Attendi che il dispositivo acquisisca le misurazioni ambientali.

6. Utilizzo della Guida alla Calibrazione della Velocità di Bocca

- Segui le istruzioni per calibrare la velocità del proiettile senza un cronografo.
- Assicurati di avere una registrazione accurata della velocità per migliorare la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Ricicla le batterie in conformità con le normative locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il Kestrel 5700. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Dette produktet er designet for å gi deg pålitelige målinger i varierte miljøforhold. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å brukes som angitt i denne bruksanvisningen.
- Unngå å bruke enheten i ekstremt våte eller fuktige forhold uten beskyttelse.
- Oppbevar enheten på et trygt sted når den ikke er i bruk, for å unngå skade eller uhell.
- Bruk ikke enheten hvis den er skadet eller har synlige feil.
- Vær oppmerksom på at enheten kan inneholde små deler som kan være farlige for barn.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå direkte eksponering for sollys i lange perioder for å forhindre overoppheting av enheten.
- Sørg for at enheten er kalibrert før bruk for å oppnå nøyaktige målinger.
- Ikke prøv å åpne eller reparere enheten selv. Hvis det er behov for service, kontakt en kvalifisert tekniker.
- Hold enheten borte fra sterke magnetiske felt og elektriske apparater for å unngå forstyrrelser i målingene.
- Bruk alltid enheten i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå unødvendige skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

- Fjern enheten fra emballasjen og inspiser den for skader.
- Sett inn lithium AAbatteriet som følger med. Sørg for at polariteten er riktig.
- Slå på enheten ved å trykke på strømknappen.

• Bruk:

- Følg trinnene i den enkle modusen for å sette opp enheten.
- Bruk G1/G7 Ballistic Solver for å justere for aerodynamisk hopp, spinndrift og Corioliseffekt.
- Mål miljøforholdene ved å bruke innebygde sensorer for vindhastighet, temperatur, luftfuktighet og mer.
- Bruk LiNKtilkobling for å synkronisere med mobil enhet for ekstra funksjoner.
- For å få nøyaktige målinger, kalibrer munningshastigheten ved hjelp av kalibreringsveiledningen.

Avfallsinstruksjoner

- Når enheten når slutten av sin levetid, må den kastes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Fjern batteriet før avhending og resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer.
- Unngå å kaste enheten sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettsted for mer informasjon.

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze warunków atmosferycznych w kontekście strzelectwa. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne wykorzystanie funkcji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowuj ją w łatwo dostępnym miejscu.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj go.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj Kestrel 5700 w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, takich jak silne burze czy ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji LiNK, aby uniknąć zakłóceń w komunikacji z urządzeniami mobilnymi.
- Nie kieruj urządzeniem w stronę osób ani zwierząt podczas pomiarów.
- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skalibrowane przed użyciem, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci i osób, które mogą nie być świadome jego funkcji i potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowanie

- Ostrożnie otwórz opakowanie i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń urządzenia.

2. Zasilanie

- Włóż dostarczoną baterię litową AA do urządzenia, zgodnie z oznaczeniami (+/-) w komorze baterii.
- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana, aby uniknąć problemów z zasilaniem.

3. Kalibracja prędkości wylotowej

- Skorzystaj z przewodnika kalibracji prędkości wylotowej, aby ustawić dokładne wartości bez użycia chronografu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać optymalne wyniki.

4. Użycie funkcji LiNK

- Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym.
- Połącz Kestrel 5700 z aplikacją Kestrel LiNK, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i danych.

- Używaj aplikacji do zarządzania danymi balistycznymi i przeglądania wyników.

5. Pomiar warunków atmosferycznych

- Ustaw urządzenie w stabilnej pozycji, aby uzyskać dokładne pomiary.
- Użyj trybu pogodowego, aby uzyskać pomiary wiatru, temperatury, wilgotności i ciśnienia.

6. Zarządzanie danymi

- Regularnie zapisuj dane pomiarowe, aby mieć dostęp do historii wyników.
- Wykorzystuj funkcje przechowywania i grafiki, aby analizować zmiany w warunkach atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Utylizuj baterie w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu elektroniki, aby upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy sukcesów w strzelectwie!

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Kestrel 5700 Ballistics Weather Meterin käyttöön! Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja ja luotettavia sää ja ballistisia tietoja. On tärkeää, että käytät laitetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä laite kuivassa paikassa ja vältä altistamista sitä äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä altista laitetta voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Tarkista säännöllisesti laitteen akku ja vaihda se tarvittaessa. Käytä vain valmistajan suosittelemia akkuja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ja johdot ovat ehjät ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein. Ota yhteyttä asiakastukeen, jos havaitset ongelmia.
- Varmista, että käytät laitetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Kun käytät LiNKyhteyttä, varmista, että laite on yhdistetty turvalliseen ja luotettavaan laitteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
- Varmista, että laite on täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja seuraa näyttöohjeita.
- Kalibroi piipun nopeus käyttöohjeen mukaisesti varmistaaksesi tarkat tulokset.
- Käytä helppoa tilaa, jos et ole perehtynyt laitteeseen, jotta voit oppia sen käytön vaiheittain.
- Ota huomioon ympäristön olosuhteet ja säädä laite sen mukaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä laite vastuullisesti, kun se ei enää toimi tai sitä ei tarvita.
- Älä heitä laitetta tavalliseen roskikseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki akkuja ja sähkökomponentteja käsitellään asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua Kestrel 5700 Ballistics Weather Meterin käytössä, ota yhteyttä asiakastukeen. He ovat valmiita auttamaan sinua kaikissa kysymyksissäsi ja varmistamaan, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen laitteestasi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia Kestrel 5700:n tarjoamista eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Denna produkt är designad för att ge noggranna mätningar av ballistiska förhållanden och väderdata. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en enhet som är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Se till att enheten är torr och ren innan du använder den.
- Använd inte produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktionalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batteri:** Använd endast rekommenderade lithium AAbatterier. Byt ut batterierna om enheten visar tecken på svag ström.
- **Vattentålighet:** Produkten är vattentålig enligt IP67. Undvik att utsätta den för långvarig nedsänkning i vatten.
- **Koppling:** Använd LiNKfunktionen endast med kompatibla enheter för att undvika tekniska problem.
- **Mätningar:** Var medveten om att externa faktorer såsom stark vind eller plötsliga temperaturförändringar kan påverka mätresultaten.
- **Kalibrering:** Följ kalibreringsanvisningarna noggrant för att säkerställa noggranna mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket på baksidan av enheten.
- Sätt i två lithium AAbatterier med korrekt polaritet.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av Kestrel 5700:

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Följ "Easy Mode" för en stegförstegguide för att ställa in enheten.
- Använd G1/G7 Ballistic Solver för att få exakta mätningar.
- Aktivera LiNKfunktionen för att koppla enheten till din smartphone eller dator.
- Mät miljöförhållanden och justera inställningarna efter behov.

3. Underhåll av enheten:

- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
- Förvara enheten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera enheten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn batterierna på ett säkert sätt enligt lokala avfallsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid för senaste information om produkten och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič počasí Kestrel 5700. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé měření pro střelce a outdoorové nadšence. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte měřič mimo dosah dětí a zvířat.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání měřiče v extrémních podmínkách se ujistěte, že je chráněn před nadměrnou vlhkostí a teplotními extrémy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je měřič správně kalibrován.
- Vyhnete se používání zařízení v blízkosti silných magnetických polí nebo zdrojů elektromagnetického záření.
- Při měření rychlosti větru a dalších klimatických podmínek se ujistěte, že jste na bezpečném místě, kde nehrozí nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo poškozené.
- Při používání funkce LiNK se ujistěte, že je zařízení kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Vložte lithium AA baterii do zařízení podle pokynů v uživatelské příručce.
- Zapněte měřič stisknutím tlačítka napájení.

2. Kalibrace:

- Použijte Muzzle Velocity Calibration Guide pro správné nastavení rychlosti střely.
- Ujistěte se, že jste na správné nadmořské výšce a podmínkách.

3. Použití:

- Aktivujte Easy Mode pro rychlé a jednoduché nastavení.
- Sledujte měření na velkém, vysoce rozlišeném displeji, který je čitelný i na přímém slunci.
- Uložte data a grafy pro pozdější analýzu.

4. LiNK připojení:

- Aktivujte Bluetooth® Low Energy na svém mobilním zařízení.
- Sledujte pokyny pro připojení k LiNKkompatibilním laserovým dálkoměrům.

Pokyny pro likvidaci

- Zařízení a jeho baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zařízení do domácího odpadu. Vyhledejte sběrná místa pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání měřiče Kestrel 5700 se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace a podporu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užívejte si bezpečné a přesné měření s vaším Kestrel 5700!