

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Attributes

- Name: Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016384
- Mfr. No.: 0857ALBLK
- Delivery weight: 0.231kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 159mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät](#)
- [English: Kestrel 5700 Elite Weather Meter Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ballistics Weather Meters Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite](#)
- [Suomi: Kestrel 5700 Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Český: Návod k obsluze Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines Kestrel 5700 Elite Wettermessgeräts mit Applied Ballistics! Dieses Gerät ist speziell für Langstreckenschützen konzipiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen zur präzisen Berechnung von Ballistikdaten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und sicher verwendest, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Achte darauf, dass das Wettermessgerät nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwende das Gerät nicht in extremen Umgebungen, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halte das Gerät sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Geräts, insbesondere die Batterie und das Gehäuse.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achte darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen oder starken Stößen ausgesetzt wird.
- Halte das Gerät von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien (1 AABatterie) und achte darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt wird.
- Die Verwendung des Bluetooth LiNK sollte nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung erfolgen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Batterie:

- Öffne das Batteriefach und lege eine neue AABatterie ein, wobei du auf die korrekte Polarität achtest.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Bedienung des Geräts:

- Schalte das Gerät ein, indem du die Einschalttaste drückst.
- Nutze die benutzerfreundliche Oberfläche, um zwischen den verschiedenen Funktionen zu navigieren.
- Wähle die gewünschte BallistikKoeffizienten (G1 oder G7) für präzise Berechnungen aus.
- Stelle sicher, dass du die aktuellsten Daten aus der „Litz“Bibliothek verwendest.

3. BluetoothVerbindung:

- Aktiviere Bluetooth auf deinem Android oder iOSGerät.
- Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.

4. DisplayEinstellungen:

- Nutze die Optionen für die Bildschirmbeleuchtung, um die Lesbarkeit unter verschiedenen Lichtbedingungen zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du das Gerät nicht im normalen Müll entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Problemen schnell Hilfe erhältst.

Schlussfolgerung

Mit diesen Sicherheitshinweisen bist du gut gerüstet, um dein Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät sicher und effektiv zu nutzen. Denke daran, regelmäßig die Sicherheitsrichtlinien zu überprüfen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Viel Erfolg beim Schießen!

Kestrel 5700 Elite Weather Meter Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics. This device is designed for longrange shooters, providing precise environmental measurements and ballistic calculations. To ensure safe and effective use of your weather meter, please read and follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used according to the manufacturer's instructions to avoid any hazards.
- Keep the device away from moisture and extreme temperatures to maintain its functionality.
- Do not disassemble or modify the device, as this may compromise safety and void the warranty.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the user manual.
- Regularly check for updates regarding safety recalls or alerts related to this product on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only one AA battery as specified.
 - Avoid using damaged or leaking batteries.
 - Dispose of batteries properly and in accordance with local regulations.
- **Environmental Conditions:**
 - Avoid using the device in heavy rain or extreme humidity to prevent damage.
 - Do not expose the device to direct sunlight for prolonged periods.
- **Handling and Storage:**
 - Handle the device with care to avoid drops or impacts that could damage it.
 - Store the weather meter in a cool, dry place when not in use.
- **Children and Vulnerable Groups:**
 - Keep the device out of reach of children and ensure that it is used by individuals who understand how to operate it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the sealed battery compartment.
- Insert one AA battery, ensuring correct polarity.
- Close the compartment securely.

2. Powering On:

- Press and hold the power button until the display activates.

3. Using the Device:

- Navigate the userfriendly interface using the buttons provided.
- Select the desired ballistic coefficient (G1 or G7) for your calculations.
- Access the “Litz” library for bullet data as needed.

4. Bluetooth Connectivity:

- Enable Bluetooth on your Android or iOS device.
- Follow the instructions on your device to connect to the Kestrel 5700 Elite for data transfer.

5. Switching Display Settings:

- Use the settings menu to toggle between the bright white and nightvisionfriendly red backlight.

6. Calibrating for Specific Rifles:

- Use the ballistic calibration feature to match the device to your specific rifle based on observed longrange impacts.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel 5700 Elite Weather Meter and its components in accordance with local waste disposal regulations.
- Batteries must be recycled or disposed of at designated battery recycling locations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5700 Elite Weather Meter, please refer to the manufacturer's website or contact the customer support center for assistance. Ensure that you have the model number and purchase information available when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite con Software Applied Ballistics. Este dispositivo ha sido diseñado para proporcionar mediciones precisas y confiables en condiciones ambientales variables, especialmente para tiradores de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el dispositivo solo para los fines previstos, como la medición de condiciones climáticas y el cálculo de trayectorias balísticas.
- No expongas el medidor a temperaturas extremas o a condiciones que puedan dañarlo, como agua, humedad o impactos fuertes.
- Revisa regularmente el dispositivo para detectar signos de daño o mal funcionamiento.
- Si el dispositivo presenta algún problema, no intentes repararlo tú mismo. Contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso del medidor en tormentas eléctricas o condiciones de viento extremo.
- **Batería:** Utiliza solo baterías AA recomendadas. No mezcles baterías viejas y nuevas. Retira las baterías si el dispositivo no se usará durante un largo período.
- **Conectividad Bluetooth:** Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté desactivada cuando no esté en uso para evitar conexiones no autorizadas.
- **Pantalla:** Limpia la pantalla con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el dispositivo.
- **Manejo:** Sujeta el medidor firmemente al usarlo para evitar caídas accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería en la parte posterior del dispositivo.
- Inserta una batería AA en la dirección correcta, siguiendo las marcas de polaridad (+ y -).
- Cierra el compartimento de la batería asegurándote de que esté bien sellado.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el medidor.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la interfaz principal.

3. Configuración Inicial:

- Selecciona el idioma de la interfaz en el menú de configuración.
- Conéctate a tu dispositivo Android o iOS utilizando Bluetooth LiNK si deseas sincronizar datos.

4. Medición de Parámetros Ambientales:

- Usa los botones de navegación para seleccionar el parámetro que deseas medir (temperatura, humedad, presión, etc.).
- Mantén el medidor en una posición estable para obtener lecturas precisas.

5. Cálculo de Trayectorias:

- Accede a la biblioteca "Litz" para seleccionar el proyectil adecuado.
- Ingresa los datos necesarios en el software Applied Ballistics para realizar cálculos precisos.

6. Apagar el Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido nuevamente para apagar el medidor cuando hayas terminado de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dispositivo, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Retira las baterías y deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Para el medidor en sí, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información sobre el uso del Kestrel 5700 Elite, te recomendamos que contactes a un punto de atención al cliente en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si observas algún producto que consideres inseguro, infórmalo a las autoridades pertinentes y consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduction

Le Kestrel 5700 Elite Weather Meter est un appareil conçu pour mesurer des paramètres environnementaux et effectuer des calculs balistiques précis. Bien que cet appareil soit facile à utiliser, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'appareil est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères qui pourraient l'endommager.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil, en particulier la batterie et le compartiment de la batterie.
- Évite de laisser l'appareil à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer l'appareil toi-même. Contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le Kestrel 5700 Elite, assure-toi de le tenir fermement pour éviter de le faire tomber.
- Utilise l'appareil dans des conditions de visibilité adéquates pour éviter les erreurs de lecture.
- Ne regarde pas directement le soleil à travers l'appareil, car cela pourrait endommager les composants internes.
- Lorsque tu changes la batterie, fais-le dans un endroit sec pour éviter l'humidité dans le compartiment de la batterie.
- Si tu utilises l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques, assure-toi qu'il n'y a pas d'interférences qui pourraient affecter les mesures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie

- Ouvre le compartiment de la batterie en suivant les instructions du manuel.
- Insère une batterie AA en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment de la batterie en t'assurant qu'il est bien scellé.

2. Allumer l'Appareil

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le Kestrel 5700 Elite.

3. Navigation dans l'Interface

- Utilise les boutons de navigation pour parcourir les différentes options de l'appareil.
- Consulte le manuel pour des instructions détaillées sur l'utilisation de la bibliothèque "Litz".

4. Mesures et Calculs

- Sélectionne les paramètres que tu souhaites mesurer (température, humidité, pression, etc.).
- Pour les calculs balistiques, choisis le coefficient balistique (G1 ou G7) approprié.

5. Utilisation de la Connectivité Bluetooth LiNK

- Assure-toi que ton appareil Android ou iOS est compatible avec la fonction Bluetooth LiNK.

- Active le Bluetooth sur ton appareil mobile et associe-le avec le Kestrel 5700 Elite.

6. Éteindre l'Appareil

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'appareil ou la batterie arrive en fin de vie, ne les jette pas avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des batteries.
- Si possible, rapporte l'appareil dans un point de collecte pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un représentant local.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Rappelle-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels concernant le produit.

Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Questo dispositivo di misurazione delle condizioni atmosferiche è progettato per fornire dati precisi e affidabili per gli appassionati di tiro a lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il Kestrel 5700 Elite solo per gli scopi previsti descritti nel manuale.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che possano comprometterne il funzionamento, come temperature eccessivamente elevate o basse.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Seguire tutte le istruzioni di manutenzione per garantire un funzionamento ottimale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Umidità:** Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di eccessiva umidità per prevenire danni.
- **Batterie:** Utilizzare solo batterie AA di alta qualità. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- **Manutenzione:** Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il supporto tecnico.
- **Connessione Bluetooth:** Assicurarsi che la connessione Bluetooth sia attivata solo quando necessario per evitare accessi non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Aprire il compartimento della batteria.
- Inserire una batteria AA, assicurandosi che i poli siano correttamente allineati.
- Chiudere il compartimento della batteria.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premere il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5700 Elite.
- Attendere che il dispositivo si avvii completamente prima di utilizzarlo.

3. Navigazione nel Menu:

- Utilizzare i pulsanti di navigazione per accedere alle diverse funzioni del dispositivo.
- Selezionare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni sullo schermo.

4. Utilizzo della Funzione di Calibrazione Balistica:

- Accedere alla funzione di calibrazione dal menu.
- Seguire le istruzioni per "addestrare" il dispositivo in base ai dati del proprio fucile.

5. Connessione Bluetooth LiNK:

- Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e sul proprio smartphone.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Kestrel 5700 Elite o le batterie usate nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e delle batterie.
- Portare il dispositivo e le batterie usate presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del Kestrel 5700 Elite Weather Meter, si prega di contattare il supporto tecnico tramite i canali ufficiali forniti con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, gli utenti possono garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Kestrel 5700 Elite Weather Meter. È importante rimanere informati sulle pratiche di sicurezza e segnalare eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.

Bruksanvisning for Ballistics Weather Meters

Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics! Dette produktet er designet for å gi deg nøyaktige målinger av miljøparametere, og er spesielt optimalisert for langdistanse skyting. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av enheten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer og fuktighet som kan skade enheten.
- Kontroller at batteriet er installert riktig for å unngå lekkasje.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk enheten kun til sitt tiltenkte formål som angitt i bruksanvisningen.
- Unngå å bruke enheten i områder med høy elektromagnetisk interferens.
- Ikke demonter enheten; dette kan føre til skade og ugyldiggjøre garantien.
- Hold enheten tørr og beskyttet mot fysiske støt.
- Unngå å bruke enheten under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteridekselet ved å dreie det mot klokken.
- Sett inn en AAbatteri med riktig polaritet (+/-).
- Lukk batteridekselet ved å dreie det med klokken til det sitter sikkert.

2. Oppstart av enheten:

- Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
- Vent til skjermen viser startskjermen før du begynner å bruke den.

3. Navigering:

- Bruk de intuitive knappene for å navigere gjennom menyene.
- Velg ønsket funksjon ved å følge instruksjonene på skjermen.

4. Måling av miljøparametere:

- Plasser enheten i et område med fri sikt for best mulige målinger.
- Vent til målingene stabiliserer seg før du tar notater.

5. Bluetooth LiNKtilkobling:

- Aktiver Bluetoothfunksjonen på enheten din og på den mobile enheten.

- Følg instruksjonene på skjermen for å koble til.

Avhending av enheten

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.
- Sørg for å fjerne batteriet før avhending, og resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer.
- Ikke kast enheten sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Kestrel 5700 Elite Weather Meter, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics. Vi ønsker deg lykke til med dine målinger!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite z Oprogramowaniem Applied Ballistics. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Instrukcje te są zgodne z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w dokumentacji.
- Przechowuj Miernik Pogodowy w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wilgoć ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu cieczy ani w warunkach, które mogą prowadzić do zalania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Miernika Pogodowego zgodnie z instrukcjami w dokumentacji.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji Bluetooth, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do danych.
- Nie używaj Miernika Pogodowego w warunkach, które mogą prowadzić do rozproszenia uwagi, takich jak intensywne wiatry lub deszcz.
- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skalibrowane przed użyciem w warunkach strzeleckich.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja baterii:

- Otwórz komorę baterii, upewniając się, że urządzenie jest wyłączone.
- Włóż jedną baterię AA, upewniając się, że bieguny są prawidłowo ustawione.
- Zamknij komorę baterii.

2. Włączanie urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Miernik Pogodowy.
- Sprawdź, czy wyświetlacz działa poprawnie.

3. Używanie funkcji pomiarowych:

- Wybierz odpowiedni tryb pomiaru, korzystając z intuicyjnego interfejsu.
- Wprowadź dane dotyczące amunicji, korzystając z biblioteki „Litz”, aby uzyskać dokładne obliczenia balistyczne.

4. Zarządzanie danymi przez Bluetooth:

- Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach urządzenia.

- Połącz się z aplikacją na urządzeniu z systemem Android lub iOS, aby przesyłać dane.

5. Wyłączanie urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć Miernik Pogodowy po zakończeniu użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite.

Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja ja luotettavia ympäristötietoja pitkän matkan ampujille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on aina kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se on altistunut vedelle.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä laitetta käytettäessä äärimmäisiä lämpötiloja ja sääolosuhteita.
- Älä katso suoraan näytölle voimakkaassa auringonvalossa, käytä tarvittaessa varjoa.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja että se on ladattu ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata laitetta itse.
- Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akun asennus:

- Avaa akkuovi.
- Asenna AA-paristo oikeaan suuntaan.
- Sulje akkuovi tiiviisti.

2. Laite käynnistäminen:

- Paina virtapainiketta laitteessa.
- Odota, että näyttö käynnistyy ja näyttää tiedot.

3. Yhteyden muodostaminen LiNK:n avulla:

- Varmista, että Bluetooth on päällä laitteessasi.
- Avaa Kestrel LiNK sovellus ja seuraa ohjeita liittääksesi laitteen.

4. Ympäristötietojen mittaaminen:

- Valitse haluamasi mittausparametri laitteen valikosta.
- Seuraa näyttöä saadaksesi tarkkoja mittaustuloksia.

5. Näytön valotila:

- Paina näyttöpainiketta vaihtaaksesi näytön taustavaloa kirkkaasta valkoisesta yökuvavaloon.

Hävittämisohjeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä laitetta tavalliseen roskakoriin.
- Kierrätä akkuja ja elektroniikkaromua asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisää tietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista varoituksista ja tuotetiedoista.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics. Denna produkt är designad för att ge noggranna mätningar av miljöförhållanden och är särskilt anpassad för långdistansskyttar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador eller felaktig funktion.
- Håll enheten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage och avbryt användningen om skador upptäcks.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast den rekommenderade AAbatteriet för att försäkra dig om korrekt drift.
- Se till att batterifacket är ordentligt stängt för att förhindra läckor som kan skada enhetens inre komponenter.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte enheten i närheten av starka elektriska fält eller magnetiska källor som kan påverka mätningarna.
- För att undvika skador på enheten, undvik att släppa den eller utsätta den för hårda stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket genom att vrida på locket.
- Sätt i ett nytt AAbatteri med rätt polaritet (+ och -).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Använda enheten:

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Navigera genom menyerna med hjälp av den användarvänliga gränssnittet.
- Välj antingen G1 eller G7 ballistic coefficients (BC) för dina beräkningar.
- Använd Bluetooth LiNK för att koppla enheten till din Android eller iOS-enhet om så önskas.

3. Mätning av miljöparametrar:

- Håll enheten i handflatan och rikta den mot den aktuella mätpunkten.
- Låt enheten stabilisera sig innan du tar en mätning för att säkerställa noggranna resultat.

4. Avläsning av data:

- Använd den förbättrade skärmens upplösning för att enkelt läsa av data, även i olika ljusförhållanden.
- Välj mellan ljus bakgrundsbelysning eller röd nattvisionsvänlig belysning beroende på behov.

Avfallsanvisningar

- När enheten inte längre är i bruk, se till att kassera den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Batterier ska återvinnas korrekt enligt lokala riktlinjer för batterihantering.
- Undvik att kasta enheten i hushållsavfall för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående din Kestrel 5700 Elite Weather Meter, vänligen kontakta din återförsäljare eller den lokala Kestredistributören. Kontrollera också för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du valt Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din nya produkt.

Návod k obsluze Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics. Tento přístroj je navržen pro dlouhé střelce a poskytuje přesné měření environmentálních parametrů. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme, abyste si přečetli následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nejsou na přístroji viditelné poškození, než začnete s použitím.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění zařízení, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání přístroje se vyhněte vystavení přímému slunečnímu záření po delší dobu, aby nedošlo k přehřátí.
- Při manipulaci s baterií dbejte na to, abyste ji nevložili do ohně a nezkracovali její kontakty.
- Pokud se přístroj poškodí nebo přestane fungovat, přestaňte ho používat a obraťte se na odborný servis.
- Nezapojujte přístroj do jakýchkoli nekompatibilních zařízení, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete uzávěr bateriového prostoru.
- Vložte jednu AA baterii podle označení (+ a -).
- Uzavřete bateriový prostor.

2. Použití přístroje:

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte požadované nastavení pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Pro připojení k mobilnímu zařízení použijte Bluetooth LiNK.
- Sledujte měření a údaje na displeji, který je optimalizován pro různé světelné podmínky.

3. Údržba:

- Čistěte přístroj měkkým, suchým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o elektronickém odpadu.
- Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepohazujte přístroj do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Vaše bezpečnost je naší prioritou.