

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700X Elite Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant

With the KESTREL 5700X ELITE WEATHER METER, you can engage long-range targets faster than ever before. The 5700X delivers the same proven accuracy and reliability as the industry-standard 5700 Elite, while adding increased processing power to generate faster firing solutions in the field, even for multiple extreme long-range targets.

High-Performance Features

Powered by an upgraded processor that is faster and more capable than the 5700 Elite, the 5700X provides rapid target data for extreme long-range engagements. For enhanced operational security, the adjustable Bluetooth® Low Energy signal can be reduced from full power to completely off, minimizing Bluetooth detectability.

NO IMAGE
AVAILABLE

What Is a Kestrel Ballistics Meter?

For long-range shooters, Kestrel Ballistics Meters are the industry standard for achieving first-round hits. The integrated Applied Ballistics® solver calculates your bullet's drag profile and accounts for aerodynamic jump, spin drift, Coriolis effect, and drop scale factoring—delivering highly accurate long-range shooting solutions.

Comprehensive Weather Measurements

The Kestrel 5 Series design features a large, high-resolution, high-contrast display with easily readable text. It includes dual-color backlighting, an extra-durable polycarbonate lens, AA battery operation, and optional LiNK wireless connectivity with iOS and Android app support. Like all Kestrel meters, the 5700X Elite is shock-resistant, dustproof, and waterproof, built to withstand harsh environments for years of use on the range, in the field, or during professional operations.

Connectivity and App Support

With the 5700X and LiNK Bluetooth® connectivity, you gain access to the free Kestrel LiNK Ballistics App. Create, manage, and upload firearm and bullet profiles to your Kestrel 5700X before heading out. Choose from the extensive Applied Ballistics custom drag model library for the most accurate transonic and subsonic range solutions available anywhere.

Laser Rangefinder Integration

LiNK also allows pairing with compatible laser rangefinders, seamlessly feeding target data directly into the ballistic solution—delivering unmatched speed and precision in real-world shooting scenarios.

Attributes

- Name: Kestrel 5700X Elite Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016390

- Mfr. No.: 0857XALFDEM
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5700X Elite Weather Meter Bruksanvisning for forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mierników Pogodowych Kestrel 5700X Elite](#)
- [Suomi: Kestrel 5700X Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700X Elite Weather Meter](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines Kestrel 5700X Elite Weather Meter! Dieses Gerät wurde entwickelt, um dir bei der Erfassung präziser Wetterdaten und Ballistiklösungen für Langstreckenschießen zu helfen. Um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Verwende das Gerät nicht in extremen Umgebungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig das Gerät auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Batterietypen (AABatterien).
- Vermeide den Kontakt mit Wasser, um das Gerät vor Wasserschäden zu schützen, es sei denn, es wird ausdrücklich als wasserdicht angegeben.
- Achte darauf, dass das Bluetooth-Signal deaktiviert ist, wenn es nicht benötigt wird, um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten.
- Halte das Gerät sauber und frei von Schmutz, um die Lesbarkeit des Displays zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterien einlegen:

- Öffne das Batteriefach und lege die AABatterien gemäß den angegebenen Polaritäten ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten:

- Drücke die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.

3. Bluetooth aktivieren:

- Gehe zu den Einstellungen und aktiviere Bluetooth, um die Verbindung zur Kestrel LiNK App herzustellen.

4. Wetterdaten erfassen:

- Nutze die verschiedenen Funktionen des Geräts, um Wetterdaten zu messen, indem du die entsprechenden Tasten drückst.

5. Laser Rangefinder Integration:

- Stelle sicher, dass dein kompatibler Laser Rangefinder korrekt gekoppelt ist, um präzise Zielinformationen zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen, indem du das Gerät bei einer autorisierten Sammelstelle abgibst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen kontaktiere bitte den Hersteller über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten auf der Verpackung oder der offiziellen Website.

Abschluss

Die Sicherheit der Nutzer hat höchste Priorität. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Kestrel 5700X Elite Weather Meter zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Viel Erfolg beim Schießen!

Safety Instruction Guide for Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700X Elite Weather Meter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your device. Please read and follow these guidelines carefully to protect yourself and others while using this product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Kestrel 5700X Elite Weather Meter is designed for safe use. Ensure that you follow all instructions provided in this manual to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices. Please ensure that your contact information is up to date for notifications.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets the safety requirements outlined by the EU General Product Safety Regulation.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when using this product around children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose your Kestrel 5700X Elite to extreme temperatures or humidity outside the specified operating range.
- **Protect from Impact:** Although the device is shockresistant, avoid dropping or subjecting it to heavy impacts.
- **Water Resistance:** While the Kestrel 5700X is waterproof, do not immerse it in water for prolonged periods.
- **Battery Safety:** Use only AA batteries as specified. Do not mix old and new batteries or different brands.
- **Bluetooth Connectivity:** Ensure Bluetooth is turned off when not in use to minimize detectability and conserve battery life.
- **Proper Handling:** Handle the device with care, and avoid using it in environments with excessive dust or debris.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the Kestrel 5700X Elite from its packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Battery Installation:**
 - Open the battery compartment.
 - Insert two AA batteries, ensuring correct polarity (+/-).
 - Close the compartment securely.
3. **Powering On:**
 - Press the power button to turn on the device.
 - Allow the device to initialize.
4. **Setting Up Bluetooth:**
 - Navigate to the Bluetooth settings in the device menu.
 - Pair with your mobile device using the Kestrel LiNK Ballistics App.
5. **Using the Device:**
 - To measure weather conditions, point the device towards the target area.
 - Follow onscreen instructions to record data.

- Utilize the Applied Ballistics solver for longrange shooting solutions.

6. Data Management:

- Use the Kestrel LiNK App to create, manage, and upload firearm and bullet profiles.
- Regularly check for updates to the app for improved functionality.

7. Laser Rangefinder Integration:

- If using a compatible laser rangefinder, follow the manufacturer's instructions for pairing.
- Ensure the rangefinder is calibrated for accurate data input.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries according to local regulations. Do not throw batteries in household waste.
- **Device Disposal:** At the end of its lifecycle, dispose of the Kestrel 5700X Elite in accordance with local electronic waste regulations.
- **Recycling:** Consider recycling the device to minimize environmental impact. Check with local recycling centers for guidelines.

Contact Information for Further Support

For any further assistance or inquiries regarding the Kestrel 5700X Elite Weather Meter, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure you have your product details ready for a more efficient service experience.

Please keep this safety instruction guide for future reference. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for choosing Kestrel.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Este dispositivo está diseñado para proporcionar mediciones precisas de las condiciones climáticas y soluciones balísticas para tiradores de largo alcance. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el dispositivo esté en buenas condiciones antes de usarlo. Revisa si hay daños visibles.
- Mantén el Kestrel 5700X fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No expongas el dispositivo a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que no sean las especificadas.
- Si el dispositivo muestra un funcionamiento inusual, deja de usarlo inmediatamente y consulta las instrucciones de soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en el campo:** Evita el uso del Kestrel 5700X en condiciones de alta humedad o lluvia intensa, a menos que se utilicen las protecciones adecuadas.
- **Conectividad Bluetooth:** Desactiva la conectividad Bluetooth cuando no esté en uso para evitar posibles interferencias y proteger la privacidad.
- **Baterías:** Utiliza solo baterías AA recomendadas. No mezcles baterías de diferentes tipos o marcas.
- **Manejo:** Maneja el dispositivo con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees contra superficies duras para evitar daños internos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de Baterías:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta dos baterías AA en la dirección correcta, siguiendo las indicaciones de polaridad.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700X.
- Espera a que el dispositivo complete el proceso de inicio.

3. Configuración Inicial:

- Selecciona el idioma y las unidades de medida que prefieras.
- Conecta el dispositivo a la aplicación Kestrel LiNK si deseas gestionar perfiles de armas y balística.

4. Uso del Medidor:

- Utiliza la pantalla para acceder a las diferentes funciones del medidor, como la medición de temperatura, humedad y velocidad del viento.

- Para obtener soluciones balísticas, ingresa los datos necesarios según las instrucciones de la aplicación.

5. Desconexión de Bluetooth:

- Desactiva la conectividad Bluetooth cuando termines de usar el dispositivo para conservar la batería y mejorar la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Kestrel 5700X ya no sea útil, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Recicla el dispositivo y las baterías de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre puntos de reciclaje y eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia técnica, consulta con el distribuidor autorizado o visita el sitio web de Kestrel para obtener recursos adicionales.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los avisos de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras un producto inseguro o un accidente, infórmalo a las autoridades competentes.

Guide de sécurité pour le Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Introduction

Le Kestrel 5700X Elite Weather Meter est un appareil conçu pour aider les tireurs à atteindre des cibles à longue distance avec précision. Bien qu'il soit un outil puissant, il est important de l'utiliser en toute sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que l'appareil est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier l'appareil sans autorisation du fabricant.
- Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dirige pas le laser vers les yeux de quiconque, y compris toi-même.
- Lorsque tu utilises le Bluetooth® pour te connecter à d'autres appareils, assure-toi que la connexion est sécurisée pour éviter les interférences.
- Garde l'appareil propre et sec. Évite de l'exposer à des liquides ou à des environnements humides.
- Utilise des piles AA de haute qualité et remplace-les régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal.
- Ne laisse pas l'appareil exposé à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation des piles :

- Ouvre le compartiment des piles.
- Insère deux piles AA en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment.

2. Mise en marche :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Attends que l'écran affiche les données de démarrage.

3. Connexion Bluetooth® :

- Active le Bluetooth® sur ton appareil mobile.
- Ouvre l'application Kestrel LiNK et suis les instructions pour établir la connexion.

4. Utilisation des fonctionnalités :

- Sélectionne le mode de tir souhaité à l'aide des boutons de navigation.
- Entre les données requises pour le calcul balistique.
- Consulte les résultats affichés sur l'écran.

5. Éteindre l'appareil :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil après utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas l'appareil dans les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Les piles doivent également être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles auprès des autorités locales. Assure-toi d'avoir les informations nécessaires à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace du Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale pour une expérience d'utilisation réussie.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Questo dispositivo è progettato per fornire misurazioni meteorologiche accurate e soluzioni balistiche per il tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il Kestrel 5700X in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Mantieni il dispositivo lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non smontare il dispositivo; qualsiasi tentativo di riparazione deve essere effettuato da personale autorizzato.
- Utilizza solo batterie AA raccomandate per il Kestrel 5700X. L'uso di batterie non conformi può danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.
- Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, non utilizzare il dispositivo in situazioni che richiedono attenzione visiva e manuale contemporaneamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme o a umidità eccessiva.
- Evita di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi elettromagnetici, che potrebbero interferire con le letture.
- Non utilizzare il Kestrel 5700X mentre si guida o si svolgono altre attività che richiedono concentrazione.
- Se il dispositivo mostra segni di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto tecnico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Batterie

- Apri il vano batterie sul retro del dispositivo.
- Inserisci due batterie AA, rispettando la polarità (+ e -).
- Chiudi il vano batterie saldamente.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5700X.
- Attendi che il dispositivo completi il processo di avvio.

3. Impostazione delle Preferenze

- Accedi al menu delle impostazioni per configurare le preferenze di visualizzazione e le unità di misura.
- Collega il dispositivo all'app Kestrel LiNK tramite Bluetooth® per una gestione avanzata.

4. Utilizzo del Dispositivo

- Punta il Kestrel verso il bersaglio e attendi che le letture siano stabili.

- Registra le misurazioni e utilizza le funzioni balistiche integrate per calcolare le soluzioni di tiro.
- Assicurati di avere familiarità con tutte le funzionalità tramite il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Kestrel 5700X Elite Weather Meter e le batterie in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziata; verifica i punti di raccolta per rifiuti elettronici nella tua area.
- Per le batterie, segui le linee guida di smaltimento specifiche per le batterie chimiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti tramite il sito ufficiale di Kestrel o consultare il manuale dell'utente per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e per aiutarti a utilizzare il Kestrel 5700X Elite Weather Meter in modo efficace e responsabile. Segui queste istruzioni per un'esperienza sicura e soddisfacente.

Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Bruksanvisning for forbrukersikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700X Elite Weather Meter! Denne enheten er designet for å gi deg nøyaktige værmålinger og ballistiske beregninger for langdistanse skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for synlige skader eller defekter.
- Bruk produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys over lengre tid.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Batterisikkerhet:**
 - Bruk kun AAbatterier som anbefalt av produsenten.
 - Unngå å bruke batterier med synlige skader eller lekkasjer.
 - Fjern batteriene hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid.
- **Bluetoothsignal:**
 - Vær oppmerksom på at Bluetoothsignal kan oppdages av andre enheter. Slå av Bluetoothfunksjonen når den ikke er i bruk for å minimere oppdagbarhet.
- **Kondisjonering av enheten:**
 - Rengjør enheten jevnlig for å sikre optimal ytelse.
 - Unngå å bruke sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler på enheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteridekselet.
- Sett inn AAbatteriene i henhold til polaritetsmerking (+/-).
- Lukk batteridekselet sikkert.

2. Slå på enheten:

- Trykk på strømbryteren for å slå på Kestrel 5700X Elite.

3. Konfigurere Bluetooth:

- Gå til innstillingsmenyen for å aktivere Bluetooth.
- Koble til den ønskede enheten via Kestrel LiNK Ballistics App.

4. Måling av værdata:

- Plasser enheten på et stabilt underlag for nøyaktige målinger.
- Følg instruksjonene på skjermen for å navigere gjennom de ulike målefunksjonene.

5. Lag og administrer profiler:

- Bruk Kestrel LiNK appen til å opprette og administrere våpen og kuleprofiler.
- Last opp profiler til Kestrelenheten før du går ut for å sikre nøyaktige beregninger.

Avfallsanvisninger

- Kestrel 5700X Elite Weather Meter og tilbehør skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av elektroniske produkter.
- Batterier må kastes i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Kestrel 5700X Elite Weather Meter, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sjekk også EU Safety Gateplattformen for oppdateringer på tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler.

Takk for at du valgte Kestrel 5700X Elite Weather Meter! Vi håper dette produktet vil gi deg mange års pålitelig ytelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mierników Pogodowych Kestrel 5700X Elite

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Pogodowego Kestrel 5700X Elite. Ten produkt jest zaprojektowany, aby zapewnić dokładne pomiary warunków atmosferycznych oraz wsparcie dla strzelców długodystansowych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne dotyczące Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj urządzenia.
- Zachowaj oryginalne opakowanie i dokumentację, aby mieć dostęp do informacji o produkcie w razie potrzeby.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj kontaktu z wodą, jeśli urządzenie nie jest w pełni uszczelnione.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zakłócać jego działanie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania lub wymiany baterii.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Rozpakowanie:** Ostrożnie otwórz opakowanie i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
2. **Zasilanie:**
 - Włóż nowe baterie AA, zwracając uwagę na biegunowość (+/-).
 - Użyj opcjonalnego zasilania przez LiNK, jeśli jest dostępne.
3. **Ustawienia:**
 - Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania.
 - Skonfiguruj preferencje w menu ustawień.
4. **Pomiar:**
 - Wybierz odpowiedni tryb pomiaru w zależności od potrzeb (np. pomiar warunków atmosferycznych lub obliczenia balistyczne).
 - Użyj funkcji Bluetooth® do synchronizacji z aplikacją Kestrel LiNK, aby zarządzać profilami broni.
5. **Zakończenie Użytkowania:**
 - Wyłącz urządzenie po zakończeniu użytkowania, aby oszczędzać energię.
 - Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Zawsze recyklinguj baterie w odpowiednich punktach zbiórki.

Kontakt w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania urządzenia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Miernika Pogodowego Kestrel 5700X Elite. Regularne sprawdzanie urządzenia oraz stosowanie się do instrukcji zapewni długotrwałe i niezawodne działanie w różnych warunkach.

Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Kestrel 5700X Elite Weather Meter tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kestrel 5700X on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja sää ja ballistiikkatietoja pitkän matkan ampujille. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät Kestrel 5700X mittaria oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Vaarat: Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai mekaaniselle vaurioitumiselle.
- Erityisryhmät: Tuote ei ole tarkoitettu alle 14vuotiaille lapsille ilman aikuisen valvontaa.
- Onlineostot: Varmista, että ostat tuotteen vain valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai näyttää merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa olosuhteissa, kuten kuivissa ja puhtaassa ympäristössä.
- Vältä tuotteen käyttöä voimakkaassa tuulella tai sateessa, jos se ei ole tarpeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Kestrel 5700X pakkausmateriaalista.
- Varmista, että akku on asennettu oikein. Aseta AA-paristot oikeisiin napaisiin.
- Tarkista, että näyttö toimii ja on selkeä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi toiminto painamalla näyttöä tai käyttämällä ohjauspainikkeita.
- Varmista, että Bluetooth®-yhteys on aktivoitu, jos käytät LiNKsovellusta.
- Käytä Kestrel LiNK Ballistics Appia hallitaksesi ase ja luotiprofiileja.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaan.
- Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Vaarojen tunnistaminen

- Mahdolliset vaarat: Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos näyttö ei toimi kunnolla.
- Varoitus: Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Yhteenveto

Kestrel 5700X Elite Weather Meter on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta pitkän matkan ammunnessa. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja päivittää ohjelmisto tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700X Elite Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Denna produkt är designad för att ge noggranna väder och ballistikmätningar för långdistansskyttar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör hållas utom räckhåll för barn.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Kestrel 5700X i torra förhållanden för att förhindra skador på den elektroniska utrustningen.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer, vilket kan påverka noggrannheten.
- Skydda enheten från stötar och fall för att undvika interna skador.
- Använd inte produkten i närheten av starka magnetiska fält eller elektroniska enheter som kan störa dess funktionalitet.
- Se till att Bluetoothfunktionen är avstängd när den inte används för att förhindra oönskad anslutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket och sätt i två AA-batterier med rätt polaritet.
- Stäng batterifacket ordentligt för att säkerställa vattentäthet.

2. Aktivering av enheten:

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera Kestrel 5700X.
- Vänta tills enheten är klar för användning, vilket indikeras av en visuell signal på displayen.

3. Användning av Bluetooth:

- För att aktivera Bluetooth, navigera till inställningarna och välj "Bluetooth".
- Följ anvisningarna på skärmen för att koppla enheten till Kestrel LiNKappen.

4. Mätning av väderdata:

- Placera enheten i en stabil position för att få noggranna mätningar.
- Använd de olika funktionerna för att få information om temperatur, vindhastighet, och andra relevanta data.

5. Avsluta användning:

- Stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Förvara enheten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte Kestrel 5700X tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Tento přístroj je navržen tak, aby vám poskytl přesné měření počasí a balistické údaje pro dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl přístroj používán pouze podle pokynů uvedených v této příručce.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.
- Nepoužívejte zařízení v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání balistických přístrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání měřiče Kestrel 5700X Elite se vyvarujte kontaktu s vodou, pokud není přístroj označen jako vodotěsný.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy přístroje sami. V případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.
- Při používání funkce Bluetooth zajistěte, aby byl přístroj v bezpečné vzdálenosti od jiných zařízení, aby se předešlo rušení.
- Při práci s balistickými údaji buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

- Baterie:**
 - Používejte pouze doporučené AA baterie.
 - Vyměňte baterie, pokud se na displeji objeví varování o nízkém stavu baterie.
- Zapnutí a vypnutí:**
 - Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje.
 - Dlouhým stisknutím tlačítka napájení přístroj vypněte.
- Nastavení:**
 - Před prvním použitím nastavte základní parametry podle pokynů v uživatelské příručce.
- Použití Bluetooth:**
 - Aktivujte Bluetooth v nastavení přístroje a připojte ho k aplikaci Kestrel LiNK pro maximální funkčnost.
- Měření:**
 - Ujistěte se, že je přístroj správně kalibrován před provedením měření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o elektronickém odpadu.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro recyklaci baterií ve vaší oblasti.
- Nepohazujte přístroj do běžného odpadu.

Informace pro další podporu

Pro další informace, otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo produktů informujte příslušné úřady a zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali Kestrel 5700X Elite Weather Meter. Vaše bezpečnost je naší prioritou.